

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年4月4日

リコール届出番号	3136	リコール開始日	平成25年4月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	原動機（シリンダヘッドプラグ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷機時の長時間暖機運転や短距離走行の使用頻度が高い車両において、ブローバイガスの凝縮結露でエンジンオイルに水分が混ざり、長期の使用過程でシリンダヘッドプラグのシール材表面が吸水して加水分解すると硬化し、シール性が低下してエンジンオイルが滲むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、滲み出たオイルが排気管カバー内に溜まり、発煙・発火するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、シリンダヘッドプラグを対策品と交換するとともに、シリンダヘッド周辺部にオイル滲みの痕跡があれば排気管カバー内を点検し、オイルが溜まっていた場合は洗浄を行う。			
不具合件数	14件	事故の有無	部分焼損 9件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3136のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	GF-PA1	「Z」	PA1-3000006～PA1-3026405 平成10年10月1日～平成14年1月29日	26,392	
	GF-HM1	「VAMOS」	HM1-2100002～HM1-2112965 平成12年1月25日～平成12年12月18日	12,964	
			HM1-2200001～HM1-2205864 平成12年12月15日～平成13年8月10日	5,864	
	GF-HM2	「VAMOS」	HM2-2100004～HM2-2107686 平成12年1月25日～平成12年12月16日	7,683	
			HM2-2200002～HM2-2203073 平成12年12月15日～平成13年8月9日	3,072	
	LA-HM1	「VAMOS」	HM1-2300003～HM1-2316359 平成13年8月22日～平成15年3月28日	16,357	
			HM1-2400001～HM1-2404753 平成15年4月10日～平成16年2月26日	4,753	
	LA-HM2	「VAMOS」	HM2-2300010～HM2-2308248 平成13年8月22日～平成15年3月27日	8,239	
			HM2-2400001～HM2-2402527 平成15年4月10日～平成16年2月23日	2,527	
	ABA-HM1	「VAMOS」	HM1-2500001～HM1-2510555 平成16年2月23日～平成17年11月29日	10,555	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	ABA-HM1	「VAMOS」	HM1-2600002～HM1-2605574 平成17年12月12日～平成19年1月17日	5,573	
			HM1-2700001～HM1-2714634 平成19年1月18日～平成22年8月19日	14,634	
	ABA-HM2		HM2-2500001～HM2-2505491 平成16年2月24日～平成17年12月1日	5,491	
			HM2-2600001～HM2-2602755 平成17年12月12日～平成19年1月16日	2,755	
			HM2-2700002～HM2-2707273 平成19年1月18日～平成22年8月20日	7,272	
	LA-HM3		「VAMOS Hobio」	HM3-2000001～HM3-2001836 平成15年4月10日～平成16年2月23日	1,836
	LA-HM4	HM4-2000002～HM4-2001431 平成15年4月10日～平成16年2月23日		1,430	
	ABA-HM3	HM3-2100001～HM3-2102023 平成16年2月25日～平成17年12月1日		2,023	
		HM3-2200001～HM3-2200900 平成17年12月19日～平成19年1月13日		900	
		HM3-2300001～HM3-2301520 平成19年1月18日～平成22年8月20日		1,520	
	ABA-HM4	HM4-2100001～HM4-2101684 平成16年2月24日～平成17年12月1日		1,684	
		HM4-2200001～HM4-2200695 平成17年12月19日～平成19年1月11日		695	
		HM4-2300001～HM4-2301354 平成19年2月7日～平成22年8月20日		1,354	
		(計11型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年10月1日～平成22年8月20日	(計145,573台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。