



## 改善箇所説明図 ②



注：□ は取外し部品を示す。

### 基準不適合発生内容

後付カスタマイズパーツにおいて、装飾カバーを灯火器類やシートベルトに装着すると、保安基準に抵触する。

### 改善の内容

当該カバーを装着した車両から、カバーを取り外す。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。