

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 4月11日

リコール届出番号	3139	リコール開始日	平成25年 4月12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3139のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-AZ10	「キューブ」	AZ10-181222~AZ10-324136 平成12年8月24日~平成14年8月7日	50,285	助手席エアバッグ装着車
	TA-ANZ10		ANZ10-027766~ANZ10-041091 平成12年12月29日~平成14年7月29日	6,450	
	TA-NT30	「エクストレイル」	NT30-000042~NT30-077771 平成12年10月26日~平成15年2月18日	23,621	
	TA-T30		T30-000328~T30-007687 平成12年11月8日~平成15年1月22日	2,457	
	GH-PNT30		PNT30-000101~PNT30-003966 平成13年1月18日~平成15年1月22日	1,967	
	TA-RM12 UA-RM12	「リバティ」	RM12-000001~RM12-113592 平成13年4月11日~平成15年3月25日	21,627	
	TA-RNM12 UA-RNM12		RNM12-000001~RNM12-101810 平成13年4月12日~平成15年3月25日	3,232	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ニッサン	UA-QG10	「ブルーバード シルフィ」	QG10-022187～QG10-152368 平成13年5月23日～平成15年2月13日	9,711	助手席 エアバ ッグ装 備車
	TA-QNG10		QNG10-002344～QNG10-105247 平成13年5月23日～平成15年2月8日	1,038	
	TA-FG10 UA-FG10		FG10-010302～FG10-120460 平成13年5月23日～平成15年2月10日	3,657	
	GH-TG10		TG10-004360～TG10-105124 平成13年5月23日～平成15年2月6日	1,118	
	GF-A33 GH-A33	「セフィーロ」	A33-070007～A33-093543 平成13年1月12日～平成14年12月24日	9,274	
	GF-PA33		PA33-560010～PA33-564068 平成13年1月12日～平成14年8月8日	2,218	
	UA-J31	「ティアナ」	J31-000040～J31-016643 平成15年2月7日～平成15年5月9日	493	
	UA-PJ31		PJ31-000035～PJ31-001970 平成15年2月8日～平成15年5月8日	35	
	UA-TNJ31		TNJ31-000426～TNJ31-001326 平成15年2月10日～平成15年5月9日	25	
	TA-QGE25	「キャラバン」	QGE25-000001～QGE25-002123 平成13年11月26日～平成15年1月14日	180	
	GE-VPE25 LC-VPE25		VPE25-000029～VPE25-030002 平成13年5月8日～平成16年1月29日	229	
	KG-VWE25		VWE25-000017～VWE25-018969 平成13年5月12日～平成15年3月25日	146	
	KG-VWME25		VWME25-000019～VWME25-005089 平成13年5月14日～平成14年10月28日	198	
	GE-CQGE25		CQGE25-000017～CQGE25-002260 平成13年5月12日～平成15年1月9日	100	
	KG-CWGE25		CWGE25-000060～CWGE25-006315 平成13年5月17日～平成15年1月9日	49	
	KG-CWMGE25		CWMGE25-000018～CWMGE25-001335 平成13年5月25日～平成14年10月21日	84	
	GE-DQGE25		DQGE25-000013～DQGE25-001945 平成13年5月8日～平成15年1月9日	134	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	KG-DWGE25	「キャラバン」	DWGE25-000016～DWGE25-002156 平成13年5月18日～平成15年1月8日	29	助手席 エアバ ッグ装 備車
	KG-DWMGE25		DWMGE25-000015～DWMGE25-000918 平成13年5月14日～平成14年10月23日	123	
	TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-000006～WFGY61-000173 平成14年10月23日～平成15年3月25日	19	
	GF-WGY61		WGY61-803706～WGY61-803799 平成14年1月15日～平成14年7月18日	9	
	KH-WTY61		WTY61-000477～WTY61-000523 平成14年1月10日～平成14年6月3日	12	
	KG-VRGY61		VRGY61-000966～VRGY61-001051 平成14年1月9日～平成14年8月20日	13	
	GC-LFMD22		「ダットサン」	FMD22-505335 平成14年4月18日	
	GC-LFD22	LFD22-000423 平成14年7月16日		1	
いすゞ	TA-JQGE25	「コモ」	QGE25-800034 平成14年8月6日	1	
	GE-JVPE25 LC-JVPE25		VPE25-800032～VPE25-800141 平成13年7月16日～平成14年1月24日	7	
	KG-JVWE25		VWE25-800145～VWE25-800927 平成13年6月13日～平成14年10月21日	9	
	KG-JVWME25		VWME25-800055～VWME25-800370 平成13年6月7日～平成14年3月14日	16	
	GE-JCQGE25		CQGE25-800010～CQGE25-800021 平成13年8月1日～平成13年12月3日	3	
	KG-JCWGE25		CWGE25-800018～CWGE25-800034 平成13年7月12日～平成13年9月3日	3	
	KG-JCWMGE25		CWMGE25-800009～CWMGE25-800065 平成13年7月9日～平成14年1月22日	10	
	GE-JDQGE25		DQGE25-800003～DQGE25-800034 平成13年8月2日～平成14年7月15日	3	
	KG-JDWMGE25		DWMGE25-800003～DWMGE25-800011 平成13年7月3日～平成13年11月8日	5	
(計 47 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月24日～平成16年1月29日	(計 138,592 台)		