


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、当該排気管一式を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。