



改善箇所説明図



K1300S



例：K1300S



- ① 固定ボルト
- ② バッテリーホルダー
- ③ マイナスターミナル
- ④ プラスターミナル
- ⑤ バッテリー

不具合バッテリーの識別方法：
 バッテリー横の記号ステッカーを確認する。
 E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3 の場合は交換対象である。


注： は交換部品を示す

不具合の内容

バッテリーにおいて、内部構成部品が不適切なものがある。そのため、バッテリーの充電性能が低下することでエンジンが始動できないおそれがある。

識別マーク(白点)

バッテリー上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)



改善措置の内容

全車両、バッテリーを良品と交換する。