

## 茨城県南部を震源とする地震について(第2報)

### 1. 本省及び地方支分部局の体制について

<b>国土交通本省</b>	<b>9月16日 12:28</b>	<b>警戒体制</b>			
<b>関東地方整備局</b>	<b>9月16日 12:28</b>	<b>警戒体制</b>	<b>関東運輸局</b>	<b>9月16日 12:28</b>	<b>警戒体制</b>
			<b>北陸信越運輸局</b>	<b>9月16日 12:30</b>	<b>注意体制</b>
<b>国土地理院</b>	<b>9月16日 12:28</b>	<b>注意体制</b>	<b>気象庁</b>	<b>9月16日 12:28</b>	<b>警戒体制</b>

### 2. 地震の概要

- 発生日時 平成26年9月16日 12時28分
- 震源地 茨城県南部(北緯36度5.6分、東経139度51.8分)
- 震源の震源の深さは47km、地震の規模(マグニチュード)は5.6と推定
- 各地の震度(震度4以上) \* 印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5弱	栃木県 群馬県	佐野市亀井町*	佐野市葛生東*	下野市田中*
		前橋市粕川町*	伊勢崎市西久保町*	大泉町日の出*
		太田市西本町*	千代田町赤岩*	
	埼玉県	邑楽町中野*	みどり市大間々町*	
		熊谷市江南*	加須市下三俣*	加須市騎西*
		加須市大利根*	本庄市児玉町	深谷市岡部*
震度4	栃木県	久喜市下早見	埼玉美里町木部*	
		日光市鬼怒川温泉大原*	日光市芹沼*	
		日光市今市本町*	宇都宮市明保野町	栃木市旭町
	群馬県	宇都宮市中里町*	足利市大正町*	
		栃木市大平町富田*	栃木市藤岡町藤岡*	
		栃木市都賀町家中*	栃木市西方町本城*	
	埼玉県	栃木市万町*	栃木市岩舟町静*	佐野市中町*
		佐野市田沼町*	鹿沼市晃望台*	鹿沼市今宮町*
		小山市神鳥谷*	小山市中央町*	真岡市田町*
	群馬県	真岡市石島*	益子町益子	茂木町茂木*
		壬生町通町*	野木町丸林*	高根沢町石末*
		下野市石橋*	下野市小金井*	
	埼玉県	沼田市西倉内町	沼田市下久屋町*	沼田市白沢町*
		沼田市利根町*	片品村東小川	東吾妻町奥田*
		前橋市駒形町*	前橋市大手町*	前橋市堀越町*
	埼玉県	前橋市富士見町*	前橋市鼻毛石町*	
		高崎市高松町*	高崎市吉井町吉井川*	
		桐生市織姫町	桐生市元宿町*	桐生市黒保根町*
	埼玉県	桐生市新里町*	伊勢崎市今泉町*	伊勢崎市東町*
		伊勢崎市境*	太田市浜町*	太田市粕川町*
		太田市新田金井町*	太田市大原町*	
	埼玉県	館林市美園町*	館林市城町*	渋川市赤城町*
		渋川市伊香保町*	藤岡市鬼石*	吉岡町下野田*
		板倉町板倉	群馬明和町新里*	みどり市笠懸町*
	埼玉県	熊谷市桜町	熊谷市宮町*	熊谷市大里*
		熊谷市妻沼*	行田市本丸*	行田市南河原*
		加須市北川辺*	本庄市本庄*	東松山市市ノ川*
	埼玉県	東松山市松葉町*	羽生市東*	鴻巣市中央*
		鴻巣市川里*	深谷市仲町*	深谷市川本*
		久喜市青葉*	久喜市菖蒲*	久喜市栗橋*
	埼玉県	久喜市鷺宮*	滑川町福田*	嵐山町杉山*
		吉見町下細谷*	埼玉神川町植竹*	
		埼玉神川町下阿久原*	ときがわ町桃木*	

	川口市中青木分室 *	川口市青木 *	春日部市粕壁 *
	春日部市金崎 *	上尾市本町 *	戸田市上戸田 *
	桶川市泉 *	北本市本町 *	坂戸市千代田 *
	幸手市東 *	毛呂山町中央 *	越生町越生 *
	川島町平沼 *	宮代町笠原 *	杉戸町清地 *
	さいたま西区指扇 *	さいたま北区宮原 *	
	さいたま大宮区天沼町 *	さいたま大宮区大門 *	
	さいたま見沼区堀崎 *	さいたま南区别所 *	
	さいたま緑区中尾 *	白岡市千駄野 *	皆野町皆野 *
茨城県	長瀬町野上下郷 *	長瀬町本野上 *	
	水戸市内原町 *	笠間市中央 *	笠間市下郷 *
	笠間市笠間 *	常陸大宮市北町 *	小美玉市上玉里 *
	土浦市常名	土浦市下高津 *	土浦市藤沢 *
	茨城古河市長谷町 *	茨城古河市下大野 *	
	茨城古河市仁連 *	石岡市柿岡	結城市結城 *
	下妻市本城町 *	下妻市鬼怒 *	つくば市小荃 *
	八千代町菅谷 *	境町旭町 *	坂東市岩井
	坂東市馬立 *	坂東市山 *	筑西市舟生
	筑西市海老ヶ島 *	かすみがうら市上土田 *	
	桜川市岩瀬 *	桜川市真壁 *	桜川市羽田 *
	常総市新石下 *		
東京都	東京千代田区大手町	東京新宿区上落合 *	
	東京杉並区高井戸 *	調布市西つつじヶ丘 *	
	町田市中町 *	小平市小川町 *	青梅市日向和田 *
神奈川県	横浜神奈川区神大寺 *	横浜中区山手町	
	横浜港北区日吉本町 *	横浜緑区十日市場町 *	
	横浜瀬谷区三ツ境 *	川崎川崎区宮前町 *	
山梨県	山梨北杜市長坂町 *		
長野県	長野南牧村海ノ口 *		

○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

・国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

4. 海上保安庁の対応

・被害情報なし

5. 所管施設等の状況

○河川(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

・国管理:点検対象4河川

利根川水系利根川(点検中、13:00点検開始)

利根川水系鬼怒川(点検中、13:08点検開始)

利根川水系渡良瀬川(点検中、13:00点検開始)

荒川水系荒川(点検中、13:50点検開始)

・県管理:点検対象3県(栃木県、群馬県、埼玉県)

栃木県:点検対象4河川(点検中)

群馬県:点検対象9河川(点検中)

埼玉県:点検対象25河川(点検中)

○管理ダム(9月16日15:00現在)

- ・点検対象 23ダム (うち震度5弱：3ダム、うち震度4：18ダム、加速度2.5ガル以上：2ダム)

【直轄3ダム】

震度4

- 菌原ダム(利根川水系)：一次点検終了異常なし、二次点検省略
- 渡良瀬遊水池(利根川水系)：一次点検実施中
- 荒川調整池(荒川水系)：一次点検実施中

【水機構4ダム】

震度4

- 矢木沢ダム(利根川水系)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 奈良俣ダム(利根川水系)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 下久保ダム(利根川水系)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 草木ダム(利根川水系)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

【補助4ダム】

震度4

- 松田川ダム(栃木県)：一次点検終了異常なし、二次点検省略
- 権現堂調節池(埼玉県)：一次点検実施中

加速度2.5ガル以上

- 桐生川ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検省略
- 飯田ダム(茨城県)：一次点検終了異常なし、二次点検省略

【利水12ダム】

震度5弱

- 高津戸ダム(群馬県)：一次点検実施中
- 早川ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし
- 間瀬ダム(埼玉県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

震度4

- 楮川ダム(茨城県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし
- 平出ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 丸沼ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし
- 寺沢ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし
- 黒坂石ダム(群馬県)：一次点検実施中
- 茂沢ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 神水ダム(群馬県)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 玉淀ダム(埼玉県)：一次点検終了異常なし、二次点検実施中
- 赤川ダム(栃木県)：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

○土砂災害(9月16日15:00現在)

●土砂災害発生情報

- ・現時点で土砂災害発生の報告無し

※NHKニュースで放送された群馬県前橋市大胡町上大屋87-11の土砂崩れについては、群馬県より、人的被害及び人家被害はなしとの情報。(詳細確認中)

●砂防関係施設点検状況

- ・点検対象

〔直轄〕

- |                   |   |              |                        |
|-------------------|---|--------------|------------------------|
| <u>利根川水系砂防事務所</u> | ： | <u>点検実施中</u> | <u>(現在のところ異常等報告なし)</u> |
| <u>日光砂防事務所</u>    | ： | <u>点検実施中</u> | <u>(現在のところ異常等報告なし)</u> |
| <u>渡良瀬河川事務所</u>   | ： | <u>点検実施中</u> | <u>(現在のところ異常等報告なし)</u> |

〔補助〕

震度5弱 栃木県 : 点検実施中 (現在のところ異常等報告なし)  
 群馬県 : 点検実施中 (現在のところ異常等報告なし)  
 埼玉県 : 点検実施中 (現在のところ異常等報告なし)

○道路(9月16日15:00現在)

●高速道路

・点検中、現時点において被害報告なし

【通行止め:なし】

道路名:北関東道

区間名:(東西方向)前橋南IC～太田桐生IC

開始:12:30～15:15

点検:特別巡回点検実施

その他:通行止め実施していた区間を含む北関東道 高崎JCT～太田桐生ICは  
 速度規制(50km/h規制)に移行

【特別巡回点検区間:異常なし】

道路名:首都高速

区間名:全路線

開始:12:31～14:05

点検:特別巡回点検実施(震度4を観測したため)

その他:速度規制なし

●直轄国道

・点検完了。被害報告なし。

●補助国道

・点検中、現時点において被害報告なし

●都道府県・政令市道

・点検中、現時点において被害報告なし

○鉄道関係(9月16日 15:00現在)

3事業者 5路線 運転休止

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
			日	時刻	日	時刻	
JR東日本	東北新幹線	東京駅～郡山駅	16	12:28	16	12:37	
	上越新幹線	大宮駅～高崎駅	16	12:28	16	13:00	
JR東海	東海道新幹線	東京駅～熱海駅	16	12:28	16	12:38	
JR東日本	上越線	高崎駅～(土樽駅)	16	12:28	16	13:21	
	両毛線	全線	16	12:28			
	吾妻線	全線	16	12:28	16	13:21	
	八高線	高麗川駅～高崎駅	16	12:28	16	13:21	
	信越線	全線	16	12:28	16	13:21	
	高崎線	宮原駅～高崎駅	16	12:28	16	13:25	
東武鉄道	伊勢崎線	浅草駅～館林駅	16	12:28	16	13:27	
		館林駅～伊勢崎駅	16	12:28			
	桐生線	全線	16	12:28			
	佐野線	全線	16	12:28	16	14:44	
	野田線	大宮駅～春日部駅	16	12:28	16	14:53	
小泉線	全線	16	12:28				
首都圏新都市鉄道	常磐新線	全線	16	12:28	16	12:32	
真岡鐵道	真岡線	全線	16	12:28	16	12:51	

上毛電気鉄道	上毛線	全線	16	12:28	<u>16</u>	<u>14:15</u>	
上信電鉄	上信線	全線	16	12:28	<u>16</u>	<u>13:50</u>	
わたらせ渓谷鉄道	わたらせ渓谷線	桐生駅～大間々駅	16	12:28			
		大間々駅～間藤駅	16	12:38	<u>16</u>	<u>12:46</u>	
秩父鉄道	秩父本線	全線	16	12:28	<u>16</u>	<u>13:48</u>	
埼玉高速鉄道	埼玉高速鉄道線	全線	16	12:28	16	12:31	

○自動車関係(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○海事関係(9月16日15:00現在)

・所管施設等で被害情報なし

・運休情報なし

○港湾関係(海岸保全施設を含む)(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○航空関係(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○物流関係(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○下水道(9月16日15:00現在)

・点検中、現時点で被害情報なし。

○公園(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○宅地(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○公営住宅関連等(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○官庁施設(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

○観光関係(9月16日15:00現在)

・現時点において被害情報なし

問合せ先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 佐々木 代表：03-5253-8111 内線35-822 直通：03-5253-8461
---