

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月30日

リコール届出番号	外-2102	リコール開始日	平成26年10月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) (問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	窓拭き装置 (ワイパーモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパーシステムにおいて、凍結などによりワイパーの動きが制限された状態で、ワイパーのスイッチを”ON”にしたままジャンプスタートを行うと、大電流が流れてワイパーモジュールが損傷することがある。そのため、最悪の場合、ワイパーが作動しなくなり視界を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーモジュールを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2102 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	ABA-A1LL	「CTS」	1G6A85SX3E0114279 ~ 1G6A85SX9E0172221 平成25年10月7日 ~ 平成26年4月21日	92	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年10月7日 ~ 平成26年4月21日	(計92台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。