

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 11 月 27 日

リコール届出番号	装外-7	リコール開始日	平成 26 年 11 月 27 日
届出者の氏名又は名称	ピジョン株式会社 代表取締役社長 山下 茂 製作国：大韓民国 製作者名：DAIICHI CO., LTD 問い合わせ先：ピジョン株式会社 チャイルドシート係 フリーダイヤル：0120-008-273 ホームページ： https://ssl.pigeon.co.jp/support/ask/		
不具合の部位	バックル		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）に取付けられているバックルの内部部品の強度が不足しているため、使用過程により、当該部品が破損することがある。そのため、バックルのロック機構が正常に作動せず、最悪の場合、ロックがかからないおそれがある。		
改善措置の内容	対象となる全製品のバックル及びタンクを対策品へ交換する。		
不具合件数	117 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞（4 紙）への社告掲載 ・自社ホームページによる告知 ・顧客登録頂いているユーザー様へのダイレクトメールもしくは電話による通知 ・自動車整備振興会の機関誌への社告掲載 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号・番号) 及び製作期間	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別			
チャイルドシート cuna (クーナ)	DA-D1001	乳児・幼児兼用	製品シリアル No CB-00001 ~ CB-23262 平成 22 年 9 月 28 日 ~ 平成 24 年 5 月 21 日	23,227 台	
チャイルドシート salvaje (サルヴァージュ) ミッドナイトブラック	DA-D1001		製品シリアル No SMB-00001 ~ SMB-05062 平成 23 年 5 月 2 日 ~ 平成 24 年 3 月 21 日	5,057 台	

チャイルド シート salvaje (サ ルヴァージ ュ) チョコ レートブラ ウン	DA-D1001	乳児・ 幼児兼用	製品シリアル No SCB-00001 ~ SCB-05066 平成 23 年 5 月 4 日 ~ 平成 24 年 4 月 30 日	5,057 台	
(計 3 種)	(1 型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 9 月 28 日 ~ 平成 24 年 5 月 21 日	(計 33,341 台)	

【注意事項】

リコール対象装置の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。