

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成26年12月11日

リコール届出番号	外-2125	リコール開始日	平成26年12月11日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	エンジンハーネス (コネクタ)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	エンジンハーネスのコネクタにおいて、アクセルペダル位置検出セン サー用端子の製造が不適切なため、当該端子部で接触不良が発生するも のがある。そのため、警告灯が点灯してエンジン出力が制限されるとと もに横滑り防止装置等の作動が停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクタを点検し、必要に応じて接触不良対策を行う。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者: 全ユーザーを把握しているため、日整連発行の 機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2125 ステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	ABA-A1SL	「ATS」	1G6A95SX4E0108519 ~ 1G6A95SX1E0116450 平成25年8月27日 ~ 平成25年10月18日	59	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年8月27日 ~ 平成25年10月18日	(計59台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。