

# 最近の街頭検査の結果報告

## 最近の調査等の結果

9月～10月における街頭検査結果：前回（今年7月）の時と同様、フレームの装着を行っている自動車が多い。また、カバーの装着やナンバープレートの斜め取付も散見されている。

検査対象数： 12,753台	乗用車(前)	乗用車(後)	貨物車(前)	貨物車(後)	二輪	合計
取付なし	5					5
上向き(概ね30度以上)取付		6		16	7	29
下向き(概ね30度以上)取付	17					17
左右取付	4					4
回転取付				2	2	4
隠蔽・遮蔽	1	2		30		33
ダッシュボード上置き	2					2
折り曲げ	4	2	3	3	3	15
可動性取付	4					4
カバー取付	19	14				33
シール貼付	7	5	1			13
フレーム取付	463	435	27	23		948
ボルトカバー取付	10	13				23