

徳島県南部を震源とする地震について(第1報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	2月6日	10:25	警戒体制			
四国地方整備局	2月6日	10:25	警戒体制	四国運輸局	2月6日	10:25 警戒体制
国土地理院	2月6日	10:25	警戒体制			

2. 地震の概要

- 発生日時 平成27年2月6日 10時25分頃
- 震源地 徳島県南部(北緯33.7度、東経134.4度)
- 震源の震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定
- 各地の震度(震度4以上)*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5強	徳島県	牟岐町中村*		
震度5弱	徳島県	海陽町大里*	海陽町久保*	
震度4	徳島県	阿南市山口町*	那賀町横石	那賀町和食*
		那賀町上那賀*	美波町西の地*	美波町奥河内*
		海陽町奥浦*		
	高知県	東洋町生見*	馬路村馬路*	

- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 九州防災ヘリコプター:離陸に向け飛行準備中

4. 海上保安庁の対応

- 巡視船艇・航空機による被害状況調査を実施中。現在まで被害状況等を認めず。
- 10:34 航行警報を発出

5. 所管施設等の状況

- 河川
 - 点検対象河川
 - 【国管理河川】なし
 - 【都道府県河川】徳島県(確認中)

- ダム関係
 - (点検対象ダム)
 - 直轄:長安口ダム
 - 補助:福井ダム
 - 利水:川口ダム
 - 追立ダム
 - 小見野々ダム

- 海岸関係
水管理・国土保全局所管海岸については、徳島県・高知県において1次点検を実施中。

○土砂災害（2月6日10:40現在）

●土砂災害発生情報

- ・現時点で土砂災害発生の報告なし

●砂防関係施設点検状況

・点検対象

震度5強 徳島県 牟岐町 点検準備中

震度5弱 徳島県 海陽町 点検準備中

○道路

■高速道路

対象路線なし

■直轄国道

点検中

■補助国道

点検中

■都道府県・政令市道

点検中

○鉄道

1. 被害状況

○新幹線の状況

- ・新幹線での脱線なし

○在来線の状況

- ・列車での脱線なし

2. 運行状況

○新幹線の状況

- ・山陽新幹線 通常運行

○在来線の状況

- ・JR四国

牟岐線 全線 運転休止 線路点検中

駅間停車 3列車

徳島線 全線 運転休止 線路点検中

- ・阿佐海岸鉄道

阿佐東線 全線 運転休止 線路点検中

- ・高松琴平電気鉄道

全線 運転休止中 線路点検中

10:47 全線運転再開

○港湾関係

- ・現時点で被害情報なし

○航空関係

- ・高知空港、徳島空港、現時点で被害情報なし

○自動車関係
・現時点で被害情報なし

○海事関係
・施設等の被害情報なし
・運休情報なし

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 佐々木 代 表: 03-5253-8111 内線35822 直 通: 03-5253-8461
