

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 3 月 25 日

リコール届出番号	外-2161	リコール開始日	平成 27 年 3 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	①燃料装置(燃料パイプ及びインジェクタ) ②冷却装置(サーモスタット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 燃料装置において、燃料パイプとインジェクタ構成部品の製造時の公差により、燃料パイプとインジェクタを適正に取り付けられないものがある。そのため、使用過程において取付部に隙間が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 ② サーモスタットの内部部品の材質が不適切なため、使用過程において腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、サーモスタットが開かなくなり、冷却水が冷却されず、オーバーヒートになるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、燃料パイプ及びインジェクタのスペーサーリングを対策品に交換し、インジェクタのOリング及びサポートエレメントを新品に交換する。 ② 全車両、サーモスタットを対策品に交換する。		
不具合件数	①0件 ②1件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2161のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ポルシェ	DAA-92ACGE	「カイエンS ハイブリッド」	WP1ZZZ92ZBLA94058~WP1ZZZ92ZCLA92876 平成 23 年 6 月 15 日~平成 24 年 2 月 10 日	218	
	DAA-92ACGEA		WP1ZZZ92ZBLA94185~WP1ZZZ92ZCLA93232 平成 23 年 6 月 15 日~平成 24 年 4 月 17 日	64	
	DAA-970CGEA	「パナメーラS ハイブリッド」	WP0ZZZ97ZCL040050~WP0ZZZ97ZCL041118 平成 23 年 7 月 1 日~平成 24 年 3 月 15 日	123	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 6 月 15 日~平成 24 年 4 月 17 日	(計 405 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。