

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月25日

リコール届出番号	外-2164	リコール開始日	平成27年3月25日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	車体（電動パノラマサンルーフ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パノラマサンルーフにおいて、構成部品の金属フレームの検査が不適切なため、設計公差を超えた金属フレームが使用されたものがある。 そのため、金属フレームに取り付けられたガラスに負荷がかかり、その状態で走行振動が加わると、ガラスが破損し、最悪の場合、室内に落下したガラス破片により乗員が怪我をするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電動パノラマサンルーフを良品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2164ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	「VW ザ・ビートル 1.2/77kW」	WVWZZZ16ZDM689292～WVWZZZ16ZFM600986 平成25年7月18日～平成26年8月6日	225	
	ABA-16CPL	「VW ザ・ビートル 2.0T」	WVWZZZ16ZEM608051～WVWZZZ16ZEM667175 平成25年9月5日～平成26年7月22日	99	
	計2型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年7月18日～平成26年8月6日	(計324台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。