

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 5月13日

リコール届出番号	3569	リコール開始日	平成27年 6月中旬
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあることを確認した。そのため、長期間使用する過程で大気中の水分がインフレーター内部に浸入してガス発生剤が吸湿し、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、当該インフレーター容器の気密点検を行ない、気密不良のものはインフレーターを新品と交換、または、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。 また、交換用部品が準備できた段階で、年式の古いものから順次新品と交換する。なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場回収品の調査結果による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3569のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-NT30 CBA-NT30	「エクストレイル」	NT30-117459～NT30-308250 平成16年1月10日～平成19年5月25日	60,982	助手席エアバッグ 装備車
	UA-T30 CBA-T30		T30-022033～T30-201028 平成16年1月10日～平成19年3月30日	7,325	
	GH-PNT30		PNT30-007678～PNT30-200276 平成16年1月10日～平成19年3月30日	1,715	
	CBA-Y50	「フーガ」	Y50-100001～Y50-154865 平成16年10月1日～平成19年4月2日	20,525	
	CBA-PY50		PY50-200001～PY50-254940 平成16年10月1日～平成19年4月20日	26,259	
	CBA-PNY50		PNY50-300001～PNY50-350941 平成16年10月1日～平成19年3月30日	4,287	
	CBA-GY50		GY50-400001～GY50-450958 平成17年7月20日～平成19年3月29日	2,517	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	UA-J31 CBA-J31	「ティアナ」	J31-029182～J31-500001 平成16年1月6日～平成19年4月2日	47,287	助手席エアバッグ 装備車
	UA-PJ31 CBA-PJ31		PJ31-003142～PJ31-500001 平成16年1月6日～平成19年3月30日	2,142	
	UA-TNJ31 CBA-TNJ31		TNJ31-002410～TNJ31-300618 平成16年1月6日～平成19年3月30日	4,128	
	UA-TU31 CBA-TU31 DBA-TU31	「プレサージュ ユ」	TU31-017269～TU31-300007 平成16年1月6日～平成19年4月3日	40,500	
	UA-TNU31 CBA-TNU31 DBA-TNU31		TNU31-004575～TNU31-200004 平成16年1月6日～平成19年3月30日	9,866	
	UA-PU31 CBA-PU31		PU31-001091～PU31-200004 平成16年1月6日～平成19年3月30日	1,848	
	UA-PNU31 CBA-PNU31		PNU31-000750～PNU31-100008 平成16年1月6日～平成18年4月17日	672	
	UA-QG10 DBA-QG10	「ブルーバード シルフィ」	QG10-169620～QG10-504002 平成16年1月10日～平成17年12月23日	17,223	
	TA-QNG10		QNG10-107105～QNG10-109894 平成16年1月10日～平成17年12月23日	1,887	
	UA-FG10 DBA-FG10		FG10-127881～FG10-502782 平成16年1月10日～平成17年12月23日	11,040	
	GH-TG10		TG10-107232～TG10-110106 平成16年1月10日～平成17年12月16日	2,273	
	UA-RM12 CBA-RM12	「リバティ」	RM12-129012～RM12-140008 平成16年1月6日～平成16年10月14日	8,378	
	UA-RNM12		RNM12-104002～RNM12-105397 平成16年1月6日～平成16年10月14日	1,152	
	TA-QE25	「キャラバン」	QE25-000956～QE25-030883 平成16年1月6日～平成19年4月2日	3,064	
	TA-QGE25		QGE25-011590～QGE25-047099 平成16年1月6日～平成19年4月2日	5,521	
	LC-CQGE25		CQGE25-011856～CQGE25-051695 平成16年1月6日～平成19年3月28日	790	
	KG-CWGE25 KR-CWGE25		CWGE25-017704～CWGE25-056774 平成16年1月17日～平成19年3月29日	277	
	KG-CWMGE25 KR-CWMGE25		CWMGE25-010786～CWMGE25-041028 平成16年1月6日～平成19年3月30日	598	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	CBF-CSGE25	「キャラバン」	CSGE25-000001 平成19年8月8日	1	助手席エアバッグ 装備車
	LC-VPE25		VPE25-036187～VPE25-117428 平成16年1月6日～平成19年4月3日	1,106	
	KG-VWE25 KR-VWE25 ADF-VWE25		VWE25-056249～VWE25-180004 平成16年1月9日～平成20年2月21日	901	
	KG-VWME25 KR-VWME25 ADF-VWME25		VWME25-032429～VWME25-130001 平成16年1月7日～平成19年3月29日	1,067	
	CBF-VRE25		VRE25-000005～VRE25-000009 平成20年2月19日～平成20年2月19日	4	
	LC-DQGE25		DQGE25-010976～DQGE25-046585 平成16年1月6日～平成19年4月2日	1,249	
	KG-DWGE25 KR-DWGE25		DWGE25-010525～DWGE25-030202 平成16年1月6日～平成19年3月15日	162	
	KG-DWMGE25 KR-DWMGE25		DWMGE25-005362～DWMGE25-035641 平成16年1月14日～平成19年3月29日	807	
	CBA-SE25		SE25-000001～SE25-000006 平成19年8月7日～平成20年3月7日	6	
	CBA-SGE25	SGE25-000001～SGE25-000006 平成19年8月8日～平成20年3月6日	6		
TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-000489～WFGY61-003609 平成16年1月9日～平成19年3月28日	557		
いすゞ	TA-JQE25	「コモ」	QE25-800008～QE25-804013 平成16年3月10日～平成19年3月26日	42	
	TA-JQGE25		QGE25-801029～QGE25-805030 平成16年1月16日～平成19年3月22日	92	
	LC-JCQGE25		CQGE25-801049～CQGE25-805012 平成16年1月23日～平成18年6月14日	7	
	KG-JCWGE25 KR-JCWGE25		CWGE25-802065～CWGE25-806087 平成16年1月15日～平成19年2月23日	8	
	KG-JCWMGE25 KR-JCWMGE25		CWMGE25-801051～CWMGE25-805047 平成16年2月7日～平成19年3月6日	19	
	LC-JVPE25		VPE25-802240～VPE25-807143 平成16年2月16日～平成18年11月29日	9	
	KG-JVWE25 KR-JVWE25		VWE25-807490～VWE25-815579 平成16年1月8日～平成19年3月16日	36	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	KG-JVWME25 KR-JVWME25	「コモ」	VWME25-803246～VWME25-809308 平成16年2月5日～平成19年3月23日	41	助手席エアバッグ 装備車
	LC-JDQGE25		DQGE25-801007～DQGE25-805002 平成16年1月7日～平成18年7月4日	4	
	KG-JDWGE25 KR-JDWGE25		DWGE25-802017～DWGE25-806004 平成16年7月27日～平成18年9月26日	3	
	KG-JDWMGE25 KR-JDWMGE25		DWMGE25-801010～DWMGE25-805003 平成16年3月3日～平成18年5月12日	14	
	(計 75 型式)	(計 9 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月6日～平成20年3月7日	(計 288,397 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。