

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月3日

リコール届出番号	3630	リコール開始日	平成27年9月4日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	①②原動機（点火コイル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 点火コイル内部の電気ノイズを除去する雑防抵抗の構造が不適切なため、点火時の通電によるアーク放電により、当該抵抗端末部が断線するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プラグシールが劣化して放電し、点火コイルの出力が不足してエンジン不調となり、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。</p> <p>② 点火コイル内部の電気ノイズを除去する雑防抵抗の構造が不適切なため、一定車速での走行時に大きなアクセルペダル操作を繰り返すと、点火時の通電によるアーク放電により、当該抵抗端末部が断線するものがある。そのため、点火コイルの出力が不足してエンジン不調となり、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。また、点火時に発生するノイズによりエンジン制御コンピュータが正しく制御できず、エンジンが停止するおそれがある。</p>			
改善措置の内容	<p>① 全車両、点火コイルを対策品と交換するとともに、点火プラグを新品と交換する。</p> <p>② 全車両、点火コイルを対策品と交換する。</p>			
不具合件数	①427件 ②29件		事故の有無	①②無し
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3630のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF1	「N-BOX」	JF1-1400003～JF1-1488316	86,233	①
		「N-BOX Custom」	平成25年12月23日～平成26年8月7日		
		「N-BOX +」	JF1-2200004～JF1-2222619	22,579	②
		「N-BOX + Custom」	平成25年12月24日～平成26年8月5日		
			JF1-3200002～JF1-3202775	2,774	①
			平成25年12月23日～平成26年8月1日		
	JF1-4200002～JF1-4201741	1,740	②		
	平成25年12月24日～平成26年7月31日				
	JF1-5200001～JF1-5200103	103	①		
	平成26年1月16日～平成26年7月31日				
	JF1-6200001～JF1-6200491	491	②		
	平成26年1月16日～平成26年8月1日				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考			
ホンダ	DBA-JF1	「N-BOX」 「N-BOX Custom」 「N-BOX +」	JF1-8400001～JF1-8400075 平成26年1月17日～平成26年8月4日	75	①			
			JF1-8500002～JF1-8502725 平成26年1月16日～平成26年8月4日	2,724				
	DBA-JF2	「N-BOX + Custom」	JF2-1200002～JF2-1211849 平成25年12月24日～平成26年8月1日	11,848	②			
			JF2-2200003～JF2-2204085 平成25年12月24日～平成26年8月4日	4,083				
			JF2-3200001～JF2-3200600 平成25年12月24日～平成26年8月1日	600				
			JF2-4200001～JF2-4200645 平成25年12月27日～平成26年7月31日	645				
			JF2-8400001～JF2-8400024 平成26年1月16日～平成26年7月25日	24				
			JF2-8500002～JF2-8500917 平成26年1月17日～平成26年8月4日	916				
			DBA-RU1	「VEZEL」		RU1-1000020～RU1-1011039 平成25年12月10日～平成26年8月18日	10,407	②
						RU2-1000009～RU2-1001902 平成25年12月12日～平成26年8月5日	1,894	
	RU3-1000045～RU3-1040313 平成25年12月5日～平成26年8月8日	40,126						
	RU4-1000028～RU4-1014372 平成25年12月5日～平成26年8月4日	14,322						
	DBA-JH1	「N-WGN」 「N-WGN CUSTOM」	JH1-2000005～JH1-2026799 平成25年10月25日～平成26年8月26日	26,790				
	DBA-JH2		JH2-2000005～JH2-2004217 平成25年11月11日～平成26年8月4日	4,213				
	DBA-GK5	「フィット」	GK5-1000008～GK5-1003170 平成25年8月27日～平成25年10月28日	3,163				
			GK5-3000002～GK5-3006971 平成25年9月24日～平成26年8月5日	6,970				
	DBA-GK6		GK6-1000003～GK6-1000395 平成25年7月12日～平成25年10月30日	393				
			GK6-3000003～GK6-3001137 平成25年9月24日～平成26年8月1日	1,135				
	DBA-JG1	「N-ONE」	JG1-1100003～JG1-1106541 平成26年5月7日～平成26年8月5日	6,532	①			
			JG1-2100004～JG1-2102390 平成26年5月7日～平成26年8月4日	2,387	②			
DBA-JG2		JG2-1100002～JG2-1100852 平成26年5月7日～平成26年8月1日	851	①				
		JG2-2100002～JG2-2100300 平成26年5月8日～平成26年8月1日	299	②				
(計12型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月12日～平成26年8月26日	(計254,317台)	①112,680 ②141,637				

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。