

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 9月18日

リコール届出番号	3642	リコール開始日	平成27年9月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 光石 正幸		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルターマウントブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の原動機において、燃料フィルターのマウントブラケットの設計が不適切なため、原動機からの振動に対して防振性が不足している。そのため、原動機からの振動により燃料フィルターに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターマウントブラケット及び、燃料フィルターを対策品に交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車は、部品の形状で判断できるので特別な識別表示は行わない。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	UDS-R03D	「HTR306」	R03D-0001～ R03D-0229 平成24年 12月11日～平成27年 3月3日	215	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年 12月11日～平成27年 3月3日	(計215台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。