

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 平成 27 年 10 月 21 日

改善対策届出番号	改 480	改善対策開始日	平成 27 年 10 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 製作国 : ドイツ連邦共和国 代表取締役社長 製作者名: バイエリシェ モトーレン ペーター・クロンシュナーブル ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン コントロールユニット		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、車両停止直前における制御プログラムが不適切なため、エアコン使用時などエンジン負荷が大きな状況で車両停止直前にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。		
不具合件数	291 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
BMW	CBA-SR16	「MINI One」	WMWSR32000TY57007 ~ WMWSR32060TY61983 平成 22 年 3 月 1 日 ~ 平成 24 年 7 月 26 日	2, 279	
			WMWSR32050T509803 ~ WMWSR32060T512791 平成 24 年 7 月 26 日 ~ 平成 25 年 10 月 1 日	1, 308	
			WMWSR32080T805401 ~ WMWSR32030T805578 平成 25 年 10 月 2 日 ~ 平成 25 年 10 月 30 日	70	
	CBA-SU16	「MINI Cooper」	WMWSU32050TY89045 ~ WMWSU32000TY91995 平成 22 年 3 月 2 日 ~ 平成 22 年 7 月 7 日	1, 956	
			WMWSU32060T036802 ~ WMWSU320X0T042781 平成 22 年 7 月 7 日 ~ 平成 23 年 9 月 16 日	3, 586	
			WMWSU32080T314406 ~ WMWSU320X0T318375 平成 23 年 9 月 16 日 ~ 平成 24 年 9 月 27 日	2, 487	
			WMWSU32020T628505 ~ WMWSU32030T634796 平成 24 年 9 月 29 日 ~ 平成 25 年 11 月 21 日	4, 237	
	CBA-ZF16	「MINI Cooper Clubman」	WMWZF32070TZ00006 ~ WMWZF32010TZ01944 平成 22 年 3 月 2 日 ~ 平成 23 年 3 月 2 日	1, 647	

DBA-ZF16	「MINI Cooper Clubman」	WMWZF32050TZ01946 ~ WMWZF32010TZ02995 平成 23 年 3 月 2 日 ~ 平成 23 年 12 月 14 日	872	
		WMWZF32040T347900 ~ WMWZF32010T350799 平成 23 年 12 月 14 日 ~ 平成 25 年 11 月 1 日	2,609	
		WMWZF32090T812400 ~ WMWZF320X0T813152 平成 25 年 11 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 24 日	672	
CBA-ZN16	「MINI Cooper コンパチブル」	WMWZN32030TZ12009 ~ WMWZN32020TZ13488 平成 22 年 3 月 4 日 ~ 平成 24 年 8 月 30 日	295	
		WMWZN32020T552103 ~ WMWZN32000T553315 平成 24 年 9 月 4 日 ~ 平成 27 年 4 月 29 日	284	
CBA-SX16	「MINI Cooper クーペ」	WMWSX12090T137604 ~ WMWSX12080T138095 平成 23 年 6 月 23 日 ~ 平成 25 年 4 月 23 日	222	
		WMWSX12090T703003 ~ WMWSX12050T703256 平成 25 年 4 月 30 日 ~ 平成 27 年 3 月 25 日	80	
CBA-SY16	「MINI Cooper モーター」	WMWSY120X0T300502 ~ WMWSY12090T300927 平成 23 年 11 月 14 日 ~ 平成 26 年 12 月 17 日	95	
CBA-ZA16	「MINI Cooper クロスオーバー」	MWZB32090WH94011 ~ WMWZB32080WH94498 平成 22 年 6 月 25 日 ~ 平成 22 年 12 月 21 日	159	
		WMWZB32080WL88203 ~ WMWZB32050WL98199 平成 22 年 12 月 21 日 ~ 平成 25 年 11 月 28 日	7,081	
		WMWZB32070WR86900 ~ WMWZB32090WR99972 平成 25 年 11 月 28 日 ~ 平成 27 年 2 月 4 日	715	
		WMWZB32090WT85441 ~ WMWZB32000WT85831 平成 27 年 2 月 24 日 ~ 平成 27 年 6 月 17 日	20	
	「MINI One クロスオーバー」	WMWZA320X0WN20400 ~ WMWZA32000WN24102 平成 23 年 12 月 5 日 ~ 平成 27 年 3 月 6 日	2,328	
		WMWZA32000WK21417 ~ WMWZA32070WK22399 平成 22 年 11 月 24 日 ~ 平成 23 年 12 月 5 日	810	
CBA-SS16	「MINI Cooper ハースマン」	WMWSS12050WN74402 ~ WMWSS12030WN75368 平成 24 年 10 月 29 日 ~ 平成 26 年 6 月 12 日	709	
		WMWSS120X0WS32573 平成 27 年 2 月 13 日	1	
9 型式	9 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 3 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 17 日	(計 34,522 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。