

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成27年11月27日

リコール届出番号	3628	リコール開始日	平成27年 12月 8日
届出者の氏名又は名称	キヤタピラージャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 問合わせ先: キヤタピラージャパン株式会社 小型製品事業部 TEL: 042(764)8673		
不具合の部位(部品名)	原動機(ガバナリンクージプレート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダの原動機において、ガバナリンクージプレートの設計が不適切なため、アクセル操作時にガバナリンクージプレートとガバナケーブル取付部が接触し、ガバナケーブルに過度な曲がりが生じることがある。そのため、当該ケーブルに無理な力が加わり、そのままの状態で使用を続けると、ガバナケーブルの曲がりが増え繰り返されると、最悪の場合、ガバナケーブルが切れて、アクセル操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策型のガバナリンクージプレートと新品のガバナケーブルに交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者 : 直接メール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者: 使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.3628のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キヤタピラー	EDM-W4T	「901C」	CAT0901C*W4T00156～CAT0901C*W4T00848 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成25年10月3日～平成26年5月29日	693台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月3日～平成26年5月29日	(693台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。