阿蘇山の噴火状況等について(第2報)

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省 10月8日 2:00 注意体制

九州地方整備局 10月8日 2:00 注意体制 九州運輸局 10月8日 2:00 注意体制 国土地理院 10月8日 1:55 注意体制 気象庁本庁 10月8日 1:55 警戒体制

国土技術政策総合研究所 10月8日 2:00 注意体制

2. 火山活動等の概要(気象庁:10月10日08時00分現在)

〇10月8日01時46分、中岳第一火口で爆発的噴火が発生し、噴煙が高度11,000mに到達。

〇10月8日の現地調査等により、大きな噴石が中岳第一火口から1.2kmの範囲に飛散したことを確認。また、火山灰は、中岳第一火口の北東方向に広く飛散し(火口の北西側では1.6km、南東側では1.0kmの範囲で確認)、熊本県、大分県、愛媛県、香川県で降灰を確認。

〇今後も10月8日と同程度の噴火の発生の可能性。

〇防災上の警戒事項等

火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒。

<u>風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降るため注意してください。また、火山ガスにも注</u>意。

【噴火警報(10月8日01時55分)】

- 〇噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から3(入山規制)に引き上げ。
- 〇対象市町村等

以下の市町村では、火口周辺等で入山規制などの警戒が必要。

熊本県:阿蘇市、高森町、南阿蘇村

3. 国土交通省の対応

- Oリエゾン
 - ・阿蘇市にリエゾンを2名派遣し、支援に必要となる被害情報の把握等を実施(10月8日)
- ○防災ヘリコプターによる状況調査
 - 阿蘇山周辺の降灰状況調査を実施(10月8日~9日)
 - ・火口より西側周辺では、厚く堆積した火山灰が認められるものの、流域全体では土砂の流出に大きな影響を与えるような火山灰の堆積は確認されなかった。
 - ・流域内に整備された砂防堰堤等では、火山灰由来と考えられる灰色がかった堆積物が認められたものの、10月8日~9日の降雨による大きな土砂移動は認められなかった。

〇災害対策用機械等出動状況

•九州地整より、路面清掃車2台、散水車2台、計4台派遣

整備局名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
九州地整	国道57号及び阿蘇市内	降灰除去	路面清掃車	1	<u>稼働中</u>	10/8~
九州地整	国道57号及び阿蘇市内	降灰除去	散水車	1	稼働後待機中	10/8~
九州地整	<u>阿蘇市内</u>	降灰除去	路面清掃車	1	<u>稼働中</u>	10/8~
九州地整	阿蘇国道維持出張所	降灰除去	散水車	1	待機中	10/8~

4. 気象庁の対応

- 〇噴火速報発表(10月8日01時50分)
- 〇噴火警報発表(噴火警戒レベル3(入山規制)に引き上げ) (10月8日01時55分)
- 〇降灰予報(詳細)発表(10月8日3時15分)。
- また、降灰予報(定時)を毎日2時、5時、11時、14時、17時、20時に発表。
- 〇火山の状況に関する解説情報発表(10月8日3時40分、同日16時00分<u>、10月11日16時00分</u>)。

- 〇火山活動解説資料発表(10月8日4時30分、同日20時00分、10月11日14時00分)
- 〇気象庁本庁記者会見(10月8日4時00分)
- ○気象庁機動調査班(JMA-MOT)を現地に派遣。また、ヘリでの状況調査(九州地方整備局の協力により 実施)、現地調査及び電話による聞き取り調査を実施。(10月8日)
- ○気象庁機動調査班(JMA-MOT)により、火山ガス観測等の現地調査を随時実施。(10月9日~)
- 〇引き続き厳重な観測・監視、正確かつ迅速な情報提供を行い、火山の専門家や地元自治体との連携 を密にして、対応に努める。

5. 国土地理院の対応

- 〇広域火山基本図「阿蘇カルデラ」、火山災害対策用図「阿蘇山」(応急版)、陰影段彩図「阿蘇山」(応急版)を 関係機関に提供。(10月8日)
- 〇現時点で電子基準点に変動なし。(引き続き、地殻変動監視を実施)

6. 国土技術政策総合研究所および土木研究所の対応

〇阿蘇山の噴火に関して降灰状況等を確認するため、国土技術政策総合研究所から1名、土木研究所から1名、計2名を現地へ派遣(10月8日~)

7. 所管施設等の状況

○道路関係

• 事前通行規制: 2区間

県道蘇公園下野線 10月8日 7時 事前通行規制開始(0.4km) 県道阿蘇吉田線 10月8日 7時 事前通行規制開始(10km) 10月9日 7時 事前通行規制変更(1.6km)

〇鉄道関係

(施設被害)

なし

(運行状況)

新幹線の状況

運転休止線区なし

在来線の状況

運転休止線区なし

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止	運転再開	主な被害状況等
九州旅客鉄道	豊肥線	阿蘇~豊後竹田	10/8 始発	10/9 始発	

〇自動車関係

バス関係

1事業者で1路線一部運休

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考(運行休止区間等)
産交バス(株)	阿蘇方面	<u>一部運休</u>	

○ダム、砂防、海事、港湾、航空、官庁施設、観光、物流関係

•現時点で被害状況無し

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 池本

代 表:03-5253-8111 内線35-822

直 通:03-5253-8461