

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月8日

リコール届出番号	3956	リコール開始日	平成28年12月9日
届出者の氏名又は名称	ニチュ三菱フォークリフト株式会社 問い合わせ先：品質保証部 取締役社長 ニノ宮 秀明 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	電気装置(バッテリーケーブル(+側))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線において、バッテリーとスタータ間のケーブルの長さが短いため、エンジンの振動により、スタータ側のケーブル端子部に過大な負荷がかかっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルが端子部近傍で破断して再始動出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3956のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニチュ三菱	YDM-F18D	三菱フォークリフト	F18D-70021~F18D-70654 平成27年9月7日~平成28年7月26日	8	
	YDM-F14F		F14F-10023~F14F-80167 平成27年9月17日~平成28年7月8日	21	
	YDM-KF18D		KF18D-20001~KF18D-70122 平成27年4月10日~平成28年7月29日	177	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月10日~平成28年7月29日	(計206台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。