

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-2433	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	車両により不具合のあるエアバッグの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。 ①運転席又は助手席用もしくは両方のニーエアバッグユニットを良品と交換する。 ②助手席用のエアバッグユニットを良品と交換する。 ③右フロントシートサイドエアバッグユニットを良品と交換する。 ④左右もしくはどちらか片側のヘッドエアバッグユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2433 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-2A15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA2A32040V463392 ～ WBA2A32040V463649 平成 28 年 8 月 10 日 ～ 平成 28 年 9 月 10 日	66	①
	LDA-2C20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA2C12080V777447 ～ WBA2C12060V777785 平成 28 年 8 月 17 日 ～ 平成 28 年 9 月 14 日	166	①
	DBA-2A20	「BMW 218d xDrive Active Tourer」	WBA2A92070V699862 平成 28 年 8 月 24 日	1	①
	DLA-2C15	「BMW 225xe Active Tourer」	WBA2C72030V365858 ～ WBA2C72030V365875 平成 28 年 8 月 19 日 ～ 平成 28 年 8 月 23 日	2	①
	DBA-2D15	「BMW 218i Gran Tourer」	WBA2D320905E76097 ～ WBA2D320805E76169 平成 28 年 8 月 12 日 ～ 平成 28 年 9 月 13 日	34	①

LDA-2E20	「BMW 218d Gran Tourer」	WBA2E520005E97963 ～ WBA2E520305E98086 平成 28 年 8 月 13 日 ～ 平成 28 年 9 月 15 日	54	①
DBA-2D20	「BMW 220i Gran Tourer」	WBA2D520205E20269 ～ WBA2D520205E20272 平成 28 年 8 月 25 日 ～ 平成 28 年 9 月 12 日	2	①
DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4T920X05C32392 平成 28 年 9 月 21 日	1	③
DBA-XG20	「BMW 523i」	WBA5A32080G558202 ～ WBA5A32090G558208 平成 28 年 9 月 2 日 ～ 平成 28 年 9 月 7 日	3	②
		WBA5A32090D829575 平成 28 年 9 月 7 日	1	②
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBA5A52000G390406 ～ WBA5A52080G390413 平成 28 年 9 月 2 日 ～ 平成 28 年 9 月 7 日	2	②
DBA-XL20	「BMW 523i ツー リング」	WBA5G12000D388311 平成 28 年 9 月 2 日	1	②
ABA- FV44M	「BMW M5」	WBSFV91040GD77609 平成 28 年 8 月 31 日	1	②
DBA-XM12	「MINI One」	WMWXN720703A94950 ～ WMWXN720603A94969 平成 28 年 8 月 26 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	7	①
		WMWXN720103B12326 ～ WMWXN720503B12331 平成 28 年 8 月 26 日 ～ 平成 28 年 8 月 31 日	3	①
DBA-XM15	「MINI Cooper」	WMWXM520403A52744 ～ WMWXM520003A52756 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 5 日	3	①
		WMWXM520303B53824 ～ WMWXM520703B53874 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	9	①
DBA-XM20	「MINI Cooper S」	WMWXM720803C11082 ～ WMWXM720903C11110 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 8 月 30 日	5	①
		WMWXM720102A79742 平成 28 年 8 月 25 日	1	①
		WMWXM720403B31259 ～ WMWXM720403B31262 平成 28 年 8 月 25 日 ～ 平成 28 年 8 月 26 日	2	①
		WMWXM720202D58570 平成 28 年 9 月 2 日	1	①
LDA-XN15	「MINI Cooper D」	WMWXN320903C49149 ～ WMWXN320203C49171 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	6	①
LDA-XN20	「MINI Cooper SD」	WMWXN920502D27144 ～ WMWXN920202D27232 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 16 日	17	①
DBA- XMJCW	「MINI JCW」	WMWXM920002E12671 ～ WMWXM920802E12773 平成 28 年 8 月 23 日 ～ 平成 28 年 9 月 16 日	14	①
		WMWXM920402D05820 ～ WMWXM920X02D05966 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 16 日	24	①
DBA-XS12	「MINI One 5 Door」	WMWXS120902E78613 ～ WMWXS120902E78854 平成 28 年 8 月 23 日 ～ 平成 28 年 9 月 16 日	60	①
DBA-XS15	「MINI Cooper 5 Door」	WMWXS520X02C92523 ～ WMWXS520702C92933 平成 28 年 8 月 23 日 ～ 平成 28 年 9 月 20 日	44	①
LDA-XT15	「MINI Cooper D 5 Door」	WMWXT320X02F05262 ～ WMWXT320002F05402 平成 28 年 8 月 23 日 ～ 平成 28 年 9 月 19 日	25	①
LDA-XT20	「MINI Cooper SD 5 Door」	WMWXT72040T859843 ～ WMWXT720X0T859880 平成 28 年 8 月 23 日 ～ 平成 28 年 9 月 12 日	12	①
		WMWXT720502F34806 ～ WMWXT720702F34838 平成 28 年 9 月 15 日 ～ 平成 28 年 9 月 20 日	4	①

	DBA-LN15	「MINI One Clubman」	WMWLU920502C31239 ～ WMWLU920102C31240 平成 28 年 9 月 1 日 ～ 平成 28 年 9 月 1 日	2	①
		「MINI Cooper Clubman」	WMWLN320302E15816 ～ WMWLN320602E15826 平成 28 年 8 月 31 日 ～ 平成 28 年 9 月 1 日	4	①
			WMWLN320902F14902 ～ WMWLN320302F15088 平成 28 年 9 月 9 日 ～ 平成 28 年 10 月 3 日	6	①または④
	DBA-LN20	「MINI Cooper S Clubman」	WMWLN720202D98305 ～ WMWLN720002D98562 平成 28 年 8 月 18 日 ～ 平成 28 年 9 月 16 日	10	①
			WMWLN720602F24858 ～ WMWLN720302F24980 平成 28 年 9 月 30 日 ～ 平成 28 年 10 月 12 日	12	①または④
		「MINI Cooper S Clubman A4」	WMWLU320902C43732 ～ WMWLU320602C43848 平成 28 年 8 月 16 日 ～ 平成 28 年 10 月 12 日	12	①または④
	LDA-LR20	「MINI Cooper D Clubman」	WMWLR920802E73041 ～ WMWLR920602E73426 平成 28 年 8 月 16 日 ～ 平成 28 年 10 月 20 日	66	①または④
「MINI Cooper SD Clubman」		WMWLR520402F13902 ～ WMWLR520X02F14228 平成 28 年 8 月 15 日 ～ 平成 28 年 10 月 13 日	48	①または④	
DBA-WG20	「MINI Cooper S Convertible」	WMWWG720303C10635 ～ WMWWG720X03C10695 平成 28 年 8 月 25 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	10	①	
DBA-WHJCW	「MINI JCW Convertible」	WMWWH920503A88742 ～ WMWWH920603A88765 平成 28 年 8 月 24 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	6	①	
27 型式	30 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 8 月 10 日 ～ 平成 28 年 10 月 20 日	(計 747 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。