

事 務 連 絡
平成27年4月20日

各都道府県下水道担当課長 殿
各政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
各市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当チームリーダー 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課下水道管理指導室課長補佐

処理場内作業における安全の確保について

4月17日（金）、東京都港区の下水処理場において、反応槽ふたの開閉作業を行っていた都職員が当該反応槽に落下し、死亡するという事故が発生したところです（別添参照）。

本事案の原因については現在調査中ですが、処理場での作業の安全確保については、「下水道維持管理指針 総論編 マネジメント編－2014年版－」（平成26年9月（公社）日本下水道協会）の総論編第3章第5節等も参照の上、再度、その徹底をお願いいたします。

事 故 概 要

- 1 発生場所 芝浦水再生センター 反応槽
(東京都港区港南1-2-28)
- 2 発生日時 平成27年4月17日(金)
午前9時50分ころ
- 3 事故者 芝浦水再生センター職員 1名
- 4 事故状況 反応槽のふたの開閉作業を行っていたところ、反応槽に転落し、死亡した(別添図面参照)。

施設平面図

