

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成29年4月21日

リコール届出番号	外-2444	リコール開始日	平成29年4月21日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グイド ジョバネッリ	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	原動機（エンジンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、車両停止直前の車速域でブレーキをかけた際、エンジン回転数が過度に低下することがある。そのため、ギヤがニュートラルになり、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを変更する。		
不具合件数	国内：3件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2444のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MLE30E	「レヴァンテ S」	ZN6YU61J00X191874 ～ ZN6YU61J00X220401 平成28年9月20日～平成29年1月13日	140台	
	ABA-MLE30D	「レヴァンテ」	ZN6XU61J00X187745 ～ ZN6XU61J00X236433 平成28年8月4日～平成29年2月8日	86台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成28年8月4日～平成29年2月8日	(計226台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。