

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 29 年 10 月 5 日

リコール届出番号	4 1 2 3	リコール開始日	平成 29 年 10 月 5 日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役社長 五十川 龍之		問合せ先 : 寒川工場 品質管理課 TEL 0120-743-051
不具合の部位 (部品名)	突入防止装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3分割式の突入防止装置において、取付作業が不適切なため、外側突入防止装置のステーが誤った位置に取り付けられているものがある。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準値を超え、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、外側突入防止装置のステーを正規の位置に取り付ける。		
不具合の件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者 : 電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともに、ホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者 : 全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4123のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CVR77A	「ギガ」	CVR77A-7000066 平成24年6月25日	1	
	QKG-CYJ77A		CYJ77A-7012353 平成27年5月14日	1	
	QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7005553 ~ CYJ77A-7013044 平成24年12月25日 ~ 平成27年7月21日	2	
	QKG-CYJ77B		CYJ77B-7002050 ~ CYJ77B-7003682 平成28年5月17日 ~ 平成28年11月16日	2	
	QKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000114 平成26年7月22日	1	
	QKG-CYY77AY		CYY77AY-7000432 ~ CYY77AY-7001029 平成24年6月18日 ~ 平成27年8月5日	9	
	QKG-CYY77BY		CYY77BY-7000006 ~ CYY77BY-7000113 平成28年1月23日 ~ 平成29年4月3日	7	
	QPG-CYJ77B		CYJ77B-7004264 平成28年12月3日	1	
	QPG-CYY77BY		CYY77BY-7000068 平成28年10月19日	1	
三菱	TKG-FK65FY	「ふそう ファイター」	FK65FY-583101 ~ FK65FY-590020 平成26年12月5日 ~ 平成28年4月12日	4	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-551645 平成27年7月13日	1	
	QKG-FS54VY	FS54VY-530015 平成25年2月27日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FS54VZ	「ふそう スーパーグレード」	FS54VZ-530024 ~ FS54VZ-533348 平成24年11月2日 ~ 平成26年11月25日	9	
	QKG-FS55VY		FS55VY-520002 ~ FS55VY-520003 平成24年7月11日	2	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-520093 ~ FS55VZ-530410 平成24年8月28日 ~ 平成26年3月5日	4	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-511691 ~ FS64VZ-523320 平成27年11月5日 ~ 平成29年5月11日	5	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-510189 ~ FS65VZ-510328 平成27年7月25日 ~ 平成27年12月18日	2	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-521487 平成29年5月13日	1	
	QPG-FY64VY		FY64VY-520071 平成28年11月25日	1	
日野	LDG-GK8JNAA	「日野 レンジャー」	GK8JNA-10300 ~ GK8JNA-10325 平成27年12月17日 ~ 平成28年3月22日	4	
	LKG-FW1EWBA	「日野 プロフィア」	FW1EWB-10061 ~ FW1EWB-10222 平成24年6月19日 ~ 平成27年1月29日	11	
	LKG-FW1EXBG		FW1EXB-10255 平成25年10月28日	1	
	QKG-FH1ATAA		FH1ATA-10020 平成24年6月9日	1	
	QKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10328 ~ FQ1EWB-10370 平成25年8月21日 ~ 平成27年12月4日	6	
	QKG-FW1EWBA		FW1EWB-10098 ~ FW1EWB-10331 平成24年7月2日 ~ 平成26年7月22日	23	
	QKG-FW1EWEA		FW1EWE-10070 ~ FW1EWE-10071 平成26年11月27日 ~ 平成27年1月6日	2	
	QKG-FW1EXBG		FW1EXB-15254 平成25年6月25日	1	
	QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-14027 平成24年9月12日	1	
	QKG-FW1EYBJ		FW1EYB-10196 平成25年6月20日	1	
	QPG-FQ1EWEJ		FQ1EWE-10319 平成27年6月5日	1	
	QPG-FQ1EWEJ		FQ1EWE-10465 ~ FQ1EWE-10593 平成28年4月18日 ~ 平成29年4月26日	3	
	QPG-FW1EWEA		FW1EWE-10189 ~ FW1EWE-10367 平成27年7月20日 ~ 平成28年10月31日	8	
	QPG-FW1EXEG		FW1EXE-11391 ~ FW1EXE-20252 平成26年10月31日 ~ 平成29年3月10日	10	
	QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-10409 ~ FW1EXE-18344 平成26年7月8日 ~ 平成28年10月24日	11	
	QPG-FW1EYEJ		FW1EYE-10127 平成27年9月4日	1	
UDトラック	QKG-PK39LH	「コンドル」	PK39L-30353 平成27年8月18日	1	
	QKG-CG5ZA	「クオン」	CG5ZA-10475 ~ CG5ZA-32252 平成24年8月2日 ~ 平成27年9月1日	4	
			JNCMM60G1HU019693 平成29年4月13日	1	
QKG-CX5YA		CX5YA-10032 ~ CX5YA-10068 平成26年2月19日 ~ 平成27年3月13日	2		
	(計38型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月9日 ~ 平成29年5月13日	(計148台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。