


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規（保安基準）に関する検査が適切に行われていなかった。

改善の内容

全車両、指定整備工場において自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規（保安基準）に関する不具合が認められた場合は是正する。

識別：銀色のシールを運転席ドア開口部のタイヤ空気圧ラベルの下に貼り付ける。