

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 3 月 30 日

|                                  |  |  |                  |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| リコール届出番号                         | 外-2607   | リコール開始日  | 平成 30 年 3 月 31 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ポルシェジャパン株式会社<br>代表取締役社長<br>七五三木敏幸  | 製作国:ドイツ<br>製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・<br>アクティエンゲゼルシャフト<br>問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ<br>マーケアセンター 電話:0120-846-911 |                  |
| 不具合の部位(部品名)                      | 燃料装置(燃料ポンプフィルターフランジ)   |  |                  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの取付位置が不適切なため、当該フランジ部が雨水等の被水により劣化することがある。そのため、フランジ部の強度が低下し、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によりフランジ部に亀裂が生じ、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。 |  |                  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、燃料ポンプフィルターフランジを新品に交換し、保護フィルムを貼り付ける。  |  |                  |
| 不具合件数                            | 2件   | 事故の有無  | なし               |
| 発見の動機                            | 本国からの情報による。  |  |                  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | * 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。<br>* 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。<br>* 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2607のステッカーを貼付する。                                  |  |                  |

| 車名   | 型式         | 通称名         | リコール対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間  | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|-------------|--|------------|----|
| ポルシェ | GH-9PABFD  | 「カイエン」      | WP1ZZZ9PZ4LA00791~ WP1ZZZ9PZ6LA09173<br>平成 16 年 1 月 5 日~平成 18 年 9 月 26 日   | 1330       |    |
|      | GH-9PABFDA |             | WP1ZZZ9PZ4LA00994~ WP1ZZZ9PZ6LA08961<br>平成 16 年 1 月 23 日~平成 18 年 8 月 21 日  | 109        |    |
|      | GH-9PA00   | 「カイエン S」    | WP1ZZZ9PZ3LA40786~ WP1ZZZ9PZ6LA50309<br>平成 14 年 12 月 24 日~平成 18 年 9 月 26 日 | 999        |    |
|      | GH-9PA00A  |             | WP1ZZZ9PZ3LA40904~ WP1ZZZ9PZ6LA50315<br>平成 15 年 2 月 19 日~平成 18 年 9 月 26 日  | 232        |    |
|      | GH-9PA50A  | 「カイエンターボ」   | WP1ZZZ9PZ3LA80391~ WP1ZZZ9PZ6LA83030<br>平成 15 年 2 月 19 日~平成 18 年 7 月 27 日  | 900        |    |
|      |            | 「カイエンターボ S」 | WP1ZZZ9PZ6LA82437~ WP1ZZZ9PZ6LA84508<br>平成 18 年 3 月 14 日~平成 18 年 8 月 29 日  | 31         |    |
|      | (計 5 型式)   | (計 4 車種)    | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成 14 年 12 月 24 日~平成 18 年 9 月 26 日                         | (計 3601 台) |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。