

大阪府北部を震源とする地震について(第8報)

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	6月18日	7:58	非常体制				
近畿地方整備局	6月18日	7:58	非常体制	近畿運輸局	6月18日	7:58	非常体制
				神戸運輸監理部	6月18日	7:58	警戒体制
中部地方整備局	6月18日	7:58	注意体制	中部運輸局	6月18日	7:58	注意体制
					6月19日	17:45	体制解除
四国地方整備局	6月18日	7:58	注意体制	気象庁	6月18日	7:58	非常体制
国土地理院	6月18日	7:58	非常体制				
国土技術政策総合研究所	6月18日	7:58	非常体制				

2. 地震の概要

- 発生日時 平成30年6月18日 7時58分
- 震源地 大阪府北部(北緯34.8度、東経135.6度)
- 震源の深さは13km(暫定値)、地震の規模(マグニチュード)は6.1(暫定値)
- 各地の震度(震度5弱以上)
 - 震度6弱 大阪府 高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、大阪市北区
 - 震度5強 大阪府 大阪市都島区・東淀川区・旭区・淀川区、豊中市、吹田市、寝屋川市、摂津市、交野市、島本町
 - 京都府 京都市中京区・伏見区・西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町
 - 震度5弱 滋賀県南部、兵庫県南東部、奈良県
- 20日6時00分現在、震度1以上を観測した地震が36回発生
(最大震度6弱:1回、震度4:1回、震度3:3回、震度2:11回、震度1:20回)
- 今後の気象の見通し(大阪府・京都府南部)(6月20日6時現在)
 - ・今日(20日)は、梅雨前線の影響で、雨や雷雨となり、昼過ぎにかけて局地的に1時間に40ミリの激しい雨の降るおそれ。
 - ・明日(21日)は、梅雨前線の影響により、おおむね曇りで雨の降る所がある見込み。雨の降りやすい状況は、その後23日頃にかけて続く見込み。
 - ・今日(20日)6時から明日(21日)6時までの24時間に予想される雨量は、多い所で、大阪府で150ミリ、京都府南部で100ミリの見込み。
 - ・特に、地震で揺れの大きかった地域では、地盤が緩んでいる所があり、少ない雨でも土砂災害の発生するおそれがあるので留意。
 - ・今日(20日)の予想最高気温は大阪府24℃、京都市25℃で平年より低いが、湿度が高く蒸し暑くなる見込み。体調管理に留意。

3. 国土交通省の対応

- 6月18日8:15 大臣指示
- 6月18日9:30 第1回国土交通省災害対策本部会議を開催
- 6月18日18:10 第2回国土交通省災害対策本部会議を開催
- 6月19日～ 災害緊急調査のため本省災害査定官を派遣(2名)
- 破損した屋根へのブルーシートの設置その他の応急的な対応への協力について建設業団体への要請を実施(6月19日)
- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 災害対策用ヘリコプター
 - ・ほくりく号 6月19日 9:00 八尾空港離陸
 - 11:05 八尾空港着陸
 - ヘリサット配信
 - 撮影技師搭乗、近畿地整職員搭乗

・愛らんど号 6月19日 9:15 八尾空港離陸
 11:00 八尾空港着陸
 11:30 八尾空港離陸
 12:30 高松空港着陸

○ホットライン 高槻市、枚方市、池田市、豊中市と連絡体制確立済み
 茨木市、箕面市、京都市、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町、大阪市、
 吹田市、寝屋川市、摂津市、交野市、島本町とも連絡体制確立済み

○TEC-FORCEの派遣【のべ297人・日派遣(6/18～)】

・ TEC-FORCE(リエゾン)の派遣 のべ 45 人・日派遣(6/20) (10 人派遣中 20日7時時点)
 ・ TEC-FORCE(リエゾン以外)の派遣 のべ 252 人・日派遣(6/20) (112 人派遣中 20日7時時点)
 ・ TEC-FORCE(リエゾン)の派遣状況 (単位:人)

派遣先		派遣元	6				合計	合計 (市町村)
都道府県	市町村等		18	19	20			
京都府	京都府庁	近畿地整	1	0	0		1	6
	京都市	近畿地整	1	0	0		1	
	亀岡市	近畿地整	1	1	0		2	
	八幡市	近畿地整	1	0	0		1	
	大山崎町	近畿地整	1	0	0		1	
大阪府	大阪府庁	近畿地整	2	1	1		4	36
		近畿運輸	3	2	1		6	
	大阪市	近畿地整	1	0	0		1	
	高槻市	近畿地整	2	2	2		6	
	枚方市	近畿地整	2	2	2		6	
	茨木市	近畿地整	2	2	2		6	
	箕面市	近畿地整	2	2	2		6	
	寝屋川市	近畿地整	1	0	0		1	
兵庫県	兵庫県庁	近畿地整	1	0	0		1	1
奈良県	奈良県庁	近畿地整	1	0	0		1	1
滋賀県	滋賀県庁	近畿地整	1	0	0		1	1
合計			23	12	10	0	45	45

・ TEC-FORCE(リエゾン以外)の派遣状況 (単位:人)

派遣先		派遣内容	派遣元	6				合計	合計 (市町村)	
都道府県	市町村等			18	19	20				
大阪府	大阪府庁	気象・地象情報提供班	大阪管区気象台	2	2	2		6	6	
	高槻市	先遣隊	近畿地整		11	23	0		34	61
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	3		3	
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(河川)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(河川)	近畿地整		0	0	4		4	
		広報撮影班	近畿地整		0	0	2		2	
		気象・地象情報提供班	大阪管区気象台		0	1	1		2	
	枚方市	先遣隊	近畿地整		0	8	0		8	54
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(河川)	近畿地整		0	0	4		4	
		先遣班	中国地整		0	2	2		4	
		気象・地象情報提供班	大阪管区気象台		0	1	1		2	
		被災状況調査(河川)	中国地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(河川)	中国地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(道路)	中国地整		0	4	4		8	
	箕面市	先遣隊	近畿地整		0	4	0		4	42
		被災状況調査(道路)	近畿地整		0	0	4		4	
		被災状況調査(河川)	関東地整		0	8	8		16	
		被災状況調査(道路)	関東地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(広報)	関東地整		0	4	4		8	
	茨木市	気象・地象情報提供班	大阪管区気象台		0	1	1		2	42
		被災状況調査(建築)	近畿地整		0	0	1		1	
		被災状況調査(河川)	中部地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(河川)	中部地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(道路)	中部地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(道路)	中部地整		0	4	4		8	
		被災状況調査(建築)	中国地整		0	0	3		3	
	気象・地象情報提供班	大阪管区気象台		0	1	1		2		

		被災状況調査班	国土地理院	2	2			4		
兵庫県	兵庫県庁	気象・地象情報提供班	大阪管区气象台	2	2	2		6	6	
	近畿地整	先遣班	中国地整	7	5	2		14	41	
		先遣隊	関東地整	0	6	6		12		
		先遣隊	中部地整	5	5	5		15		
合計				29	111	112	0	0	252	252

○災害対策用機械等出動状況【のべ62台・日派遣(6/18～)】

・近畿地整より照明車16台を派遣、6/20 7時現在、近畿技術事務所で待機中。Ku-sat1台稼働中。

都道府県	派遣先		機械名	派遣元	出動理由	台数	状況	期間
	市町村等	地先等						
大阪府	枚方市	淀川河川事務所	照明車	近畿地整	夜間照明確保	2	待機中	6/18～
	枚方市	近畿技術事務所	照明車	近畿地整	夜間照明確保	14	待機中	6/18～
	枚方市	淀川河川事務所	散水車	近畿地整	給水活動支援	2	撤収済	6/18～19
	枚方市	近畿技術事務所	散水車	近畿地整	給水活動支援	3	撤収済	6/18～19
	枚方市	香里園地先	Ku-SAT	近畿地整	土砂崩落現場監視	1	稼働中	6/18～
	寝屋川市	太間地先	照明車	近畿地整	夜間照明確保	1	撤収済	6/18
台数(派遣実績)						23		

○資材提供

- 高槻市 ブルーシート 1000枚(支援済)
- トラロープ 2ロール(支援済)
- 飲料水(ペットボトル) 約5,400L(支援済)
- 箕面市 飲料水(ペットボトル) 約6,000L(支援済)

4. 気象庁の対応

- 記者会見(18日10:00、16:00)、報道発表(19日16:30)
- 気象庁災害対策本部会議開催(18日10:45、19:30)
- 大雨警報・注意報(土壌雨量指数基準)、土砂災害警戒情報の発表基準を通常基準より引き下げた暫定基準による運用を開始(18日13時～)
- JETT(気象庁防災対応支援チーム)を18日より派遣
(大阪府、枚方市、箕面市、高槻市、茨木市、兵庫県、近畿地方整備局 のべ14名)
※TEC-FORCEの内数
- JMA-MOT(気象庁機動調査班)を派遣(大阪管区气象台、京都地方气象台)し、震度観測点の観測環境及び地震動による被害状況について現地調査を実施(18日～)。その結果を18日以降、順次公表。
- ポータルサイト(地震の発生状況、気象警報や天気予報等の防災気象情報)の開設(18日16:00)

5. 海上保安庁の対応

1. 体制
 - 08:00 海上保安庁地震災害対策本部設置
 - 第五管区海上保安本部地震災害対策本部設置
2. 被害状況
 - 13:30 船艇・航空機により沿岸部の被害調査を実施するも、特段の被害を認めず
3. 対応状況
 - (1)巡視船艇による大阪湾周辺海域・臨海部重要施設の被害状況調査
 - (2)航空機による大阪湾内及び高知・徳島・和歌山県沿岸部の被害状況調査
4. 対応勢力
 - (1)現場対応中
 - 巡視船艇:延べ隻数33隻
 - 航空機:延べ機数4機
 - (2)リエゾン派遣状況
 - 延べ10名(現在 大阪府1名)
5. 航行警報等の発出状況
 - 08:08 NAVTEX航行警報発出
 - 08:12 日本航行警報発出
 - 08:15 第五管区地域航行警報発出
 - 08:20 第五管区海の安全情報発出(地震発生情報)
 - 09:19 AIS情報発信
 - 12:30 第五管区海の安全情報発出(水中障害物情報)
6. 当庁施設等の被害状況
 - 関空航空機基地にクラック三箇所認めるも業務支障なし
 - 大阪保安監部宿舎駐車場東側ブロック塀に亀裂を認めるも業務支障なし
 - 大阪北港レーダー施設光ケーブル保護管継手脱落を認めるも運用支障なし
 - 浮標基地施設内の水道管(地中埋設管)と思われる箇所から少量の漏水を認める

6. 国土地理院の対応

- 地震対策図を関係機関に提供
- 電子基準点リアルタイム解析結果(地殻変動は検出されず)をホームページで公開。
- 高槻市、枚方市、寝屋川市、茨木市、箕面市に情報収集のために職員を派遣。
- 測量用航空機「くにかぜⅢ」が、大阪府の土砂災害箇所等の垂直写真撮影を実施し、関係機関に提供(6/19)。
- デジタル標高地形図を関係機関に提供(6/19)。

7. 国土技術政策総合研究所等の対応

- 18日 9:30、18:10 国総研災害対策本部会議を開催
- 国土技術政策総合研究所より1名、建築研究所より1名、高槻市に建築関係の専門家計2名を派遣(6/19~20)

8. 所管施設等の状況

○河川(6月19日05:00現在)

■点検状況

<国管理河川>

2水系10河川が点検対象

整備局	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
近畿	淀川	淀川	8:11	14:00	14:00	16:30
近畿	淀川	桂川	8:35	14:00	14:00	16:30
近畿	淀川	宇治川	8:27	14:00	14:00	16:30
近畿	淀川	木津川	8:30	14:00	14:00	16:30
近畿	淀川	猪名川	8:33	11:55	10:15	14:40
近畿	淀川	藻川	8:33	10:45	10:15	14:40
近畿	淀川	瀬田川	8:56	10:21	9:00	11:29
近畿	大和川	大和川	8:58	12:05	9:26	12:39
近畿	大和川	曾我川	8:58	12:05	13:00	13:30
近畿	大和川	佐保川	8:58	12:05	9:26	12:39

<都道府県管理河川>

京都府:1水系25河川が点検対象

大阪府:1水系86河川が点検対象

兵庫県:10水系35河川が点検対象

奈良県:3水系22河川が点検対象

都道府県	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
京都府	淀川	防賀川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	馬坂川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	手原川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	天津神川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	長谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	青谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	南谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	玉川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	渋川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	天神川	9:00	14:00	-	-
京都府	淀川	不動川	9:00	14:00	-	-
京都府	淀川	井関川	9:00	14:00	-	-
京都府	淀川	新川	9:00	14:00	-	-
京都府	淀川	桂川	9:00	17:00	-	-

京都府	淀川	トシタニガワ 年谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ソガ タニガワ 曾我谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ナナタニガワ 七谷川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	イヌカイガワ 犬飼川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ミツタガワ 三俣川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ソノベ ガワ 園部川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ホンメガワ 本梅川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	ミタ ジロウ カワ 弥陀次郎川	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	イヌタニガワ ホウスイロ 乾谷川放水路	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	イセキ ガワ ホウスイロ 井関川放水路	9:00	17:00	-	-
京都府	淀川	テンジシガワ ホウスイロ 天神川放水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	タジリ ガワ 田尻川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒトクラ オオロ ジガワ 一庫・大路次川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ノマ ガワ 野間川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キノガワ 木野川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	オオハラガワ 大原川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヤマダガワ 山田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ナガタニガワ 長谷川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヤマベ ガワ 山辺川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	センリ ガワ 千里川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ミノ オ ナベタ ガワ 箕面鍋田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	イモガワ 芋川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ミノ ガワ 箕面川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	イシズミガワ 石澁川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	チヤナガサカガワ 茶長阪川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	コウダ ガワ 神田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヨノ ガワ 余野川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キノシロガワ 木代川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キリハタガワ 切畑川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	イシダガワ 石田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ハツタニガワ 初谷川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	テンジクガワ 天竺川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ウサギガワ 兎川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	タカガワ 高川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キウウイナガワ 旧猪名川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	イトダ ガワ 糸田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	カミ ガワ 上の川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	アイガワ 安威川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シウシヤカ 正雀川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シウシヤカ フンスイロ 正雀川分水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヤマダガワ 山田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ダイシヨガワ 大正川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	サカイガワ 境川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	サンシヨガワ 三条川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シンタイシヨガワ 新大正川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	イハラキガワ 茨木川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	サホ ガワ 佐保川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	カツオウ シ ガワ 勝尾寺川	9:00	17:00	-	-

大阪府	淀川	カウアイウラガワ 川合裏川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ウラガワ 裏川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ミノガワ 箕川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ゴウノクホガワ 郷之久保川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ツチムロガワ 土室川分水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シモオトワガワ 下音羽川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	カンサキガワ 神崎川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	サモンドガワ 左門殿川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ナカシマガワ 中島川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ニシジマガワ 西島川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	アケタガワ 芥川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	メセガワ 女瀬川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シンニョウジガワ 真如寺川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ニシヤマガワ 西山川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒガシヤマガワ 東山川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒオガワ 檜尾川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒガシヒオガワ 東檜尾川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	タノガワ 田能川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ミナセガワ 水無瀬川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	トシタニガワ 年谷川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	フナバシガワ 船橋川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ホタニガワ 穂谷川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	アマノガワ 天野川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	フジタガワ 藤田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	マエガワ 前川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キタガワ 北川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ショウレンジガワ 正蓮寺川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ロクケンヤガワ 六軒家川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キョウトガワ 旧淀川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	トサボリガワ 土佐堀川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シリナシガワ 尻無川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ネヤガワ 寝屋川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	フルカワ 古川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	オンジガワ 恩智川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒラノガワ 平野川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ヒラノガワ 平野川分水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ネヤガワ 寝屋川導水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	シロキタガワ 城北川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	サラガワ 讃良川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	オカベガワ 岡部川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キヨタキガワ 清滝川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	キヨタキガワ 清滝川分水路	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	エセミガワ 江蟬川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	タニタガワ 谷田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ナベタガワ 鍋田川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ウチカミガワ 打上川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ミナマエガワ 南前川	9:00	17:00	-	-
大阪府	淀川	ガワ たち川	9:00	17:00	-	-

大阪府	淀川	権現川	9:00	17:00	-	-
兵庫県	淀川	神崎川	8:30	11:00	-	-
兵庫県	淀川	左門殿川	8:30	11:00	-	-
兵庫県	淀川	庄下川	13:00	17:00	-	-
兵庫県	淀川	昆陽川	15:30	16:00	-	-
兵庫県	淀川	上坂部川	15:30	17:00	-	-
兵庫県	淀川	伊丹川	16:15	16:30	-	-
兵庫県	淀川	昆陽川捷水路	16:30	16:45	-	-
兵庫県	淀川	富松川	16:30	16:45	-	-
兵庫県	淀川	猪名川	15:00	15:50	-	-
兵庫県	淀川	矢間川	15:00	15:50	-	-
兵庫県	淀川	空港川	15:00	15:50	-	-
兵庫県	淀川	旧猪名川	13:00	17:00	-	-
兵庫県	淀川	中島川	8:30	11:00	-	-
兵庫県	淀川	旧左門殿川	13:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	武庫川	8:30	11:00	-	-
兵庫県	武庫川	船坂川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	有間川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	西川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	川西川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	仁川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	天王寺川	9:30	12:00	-	-
兵庫県	武庫川	大多田川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	名塩川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	猪切谷川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	どん尻川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	武庫川	畑川	14:00	17:00	-	-
兵庫県	蓬川	蓬川	13:30	14:00	-	-
兵庫県	新川	新川(西宮市)	13:30	15:00	-	-
兵庫県	東川	東川	13:30	15:00	-	-
兵庫県	東川	津門川	13:30	15:00	-	-
兵庫県	洗戎川	洗戎川	13:30	15:00	-	-
兵庫県	夙川	夙川	8:30	11:00	-	-
兵庫県	堀切川	堀切川	10:00	12:00	-	-
兵庫県	宮川	宮川	10:00	12:00	-	-
兵庫県	芦屋川	芦屋川	10:00	12:00	-	-
奈良県	淀川	宇陀川	8:30	10:30	-	-
奈良県	淀川	芳野川	8:30	10:30	-	-
奈良県	大和川	大和川	8:30	10:40	-	-
奈良県	大和川	葛下川	8:30	12:00	-	-
奈良県	大和川	竜田川	8:30	12:07	-	-
奈良県	大和川	富雄川	8:30	11:29	-	-
奈良県	大和川	曾我川	8:30	13:10	-	-
奈良県	大和川	高田川	8:30	14:30	-	-
奈良県	大和川	葛城川	8:30	13:45	-	-
奈良県	大和川	高取川	8:30	11:35	-	-
奈良県	大和川	飛鳥川	8:30	10:40	-	-
奈良県	大和川	寺川	8:30	11:25	-	-

奈良県	ヤマトガワ 大和川	ヨネガワ 米川	8:30	11:35	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	サホ ガワ 佐保川	8:30	11:15	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	タカセガワ 高瀬川	8:30	9:53	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	ジソウイン ガワ 地藏院川	8:30	10:14	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	アキシノガワ 秋篠川	8:30	11:29	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	イワイ ガワ 岩井川	8:30	11:55	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	トガワ 能登川	8:30	10:29	-	-
奈良県	ヤマトガワ 大和川	フル ガワ 布留川	8:30	10:22	-	-
奈良県	キカワ 紀の川	キカワ 三ノ川 紀の川(吉野川)	8:30	11:53	-	-
奈良県	キカワ 紀の川	タカミ ガワ 高見川	8:30	10:30	-	-

■被害状況

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害又は水位周知下水道における浸水被害について河川管理者又は下水道管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数とは異なる。

<国管理河川>

1)一般被害

被害情報なし

2)河川管理施設等被害

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約)	
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	タカツキン 高槻市	右	28.5	護岸損壊	2m×0.5m	高水護岸・応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ウジガワ 宇治川	クニヤマキョウ 久御山町	左	38.2	堤防天端の縦断亀裂	L=157m	緊急復旧完了
近畿	ヨドガワ 淀川	キツガワ 木津川	ヤワタシ 八幡市	右	1.6	堤防天端の縦断亀裂	L=1m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	キツガワ 木津川	ヤワタシ 八幡市	左	7.2	堤防天端の縦断亀裂	L=23m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	タカツキン 高槻市	右	22.8	堤防天端の縦断亀裂	L=8m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	セツツシ 摂津市	右	18.8	堤防天端の縦断亀裂	L=5m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	アキタガワ 芥川	タカツキン 高槻市	左	2.2~2.5	堤防天端の縦断亀裂	L=187m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	キツガワ 木津川	ジョウヨウシ 城陽市	右	11.8	堤防天端の縦断亀裂	L=26m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	キツガワ 木津川	キツガワシ 木津市	左	29.3	堤防本体以外の被災	1式	赤田川水門堤外階段クラック・応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	ヒラカタシ 枚方市	左	31.8	堤防本体以外の被災	W=15mmL=80cm	裏法面階段クラック・応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	キヤワシ 寝屋川市	左	21.8	その他	L=60m	堤防裏小段の縦断亀裂・応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	キヤワシ 寝屋川市	左	22.0	堤防本体以外の被災	1式	樋管管理橋台クラック・応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	ヒラカタシ 枚方市	左	31.2	堤防天端の縦断亀裂	L=30m	応急対策完了
近畿	ヨドガワ 淀川	ヨドガワ 淀川	ウジガワ 宇治市	左	49.4	堤防天端の縦断亀裂	L=20m	応急対策完了

<都道府県管理河川>

1)一般被害

被害情報なし

2)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約)	
京都府	ヨドガワ 淀川	アマツカミ ガワ 天津神川	キョウタナベシ 京田辺市	左	0.35~0.5	堤防天端の縦断亀裂	延べL=50m	応急対策完了
京都府	ヨドガワ 淀川	アマツカミ ガワ 天津神川	キョウタナベシ 京田辺市	右	0.2~0.5	堤防天端の縦断亀裂	延べL=100m	応急対策完了
大阪府	ヨドガワ 淀川	アイガワ 安威川	イバラキシ 茨木市	右	14.6~14.7	堤防天端の縦断亀裂	延べL=100m	応急対策完了
大阪府	ヨドガワ 淀川	アマノ ガワ 天野川	カタナシ 交野市	左	6.1~6.2	堤防天端の縦断亀裂	延べL=100m	応急対策完了

大阪府	淀川	大正川	茨木市	左	3.3~3.33	堤防天端の縦断亀裂	延べL=30m	緊急復旧完了
大阪府	淀川	天野川	交野市	両岸	5.4~6.0	堤防天端の縦断亀裂	延べL=1,200m	応急対策完了

○管理ダム

<点検対象ダム数>

直轄ダム:1ダム(天ヶ瀬ダム)(点検完了異常なし)

機構ダム:6ダム(点検完了異常なし)

補助ダム:21ダム(点検完了異常なし)

利水ダム:22ダム(点検完了異常なし)

1)国土交通省管理ダム(河川管理施設のダム)

ダム名	水系名	一次点検	二次点検
天ヶ瀬ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常無し

2)水資源機構管理ダム(河川管理施設のダム)

ダム名	水系名	一次点検	二次点検
一庫ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常無し
日吉ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常無し
高山ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常無し
布目ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検省略
室生ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検省略
比奈知ダム	淀川水系	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常無し

3)道府県管理ダム(河川管理施設のダム)

ダム名	道府県名	一次点検	二次点検
箕面川ダム	大阪府	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
上津ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
余呉湖ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
宇曾川ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
日野川ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
姉川ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
石田川ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
青土ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
栗柄ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
天王ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
青野ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
三宝ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
石井ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
みくまりダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
天理ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
白川ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
初瀬ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
岩井川ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
大門ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
畑川ダム	京都府	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
狭山池ダム	大阪府	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
殿川ダム	香川県	一次点検完了異常なし	二次点検省略

4) 利水ダム

ダム名	所在地 都道府県名	一次点検	二次点検
喜撰山ダム	京都府	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
丸山ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
立ヶ畑ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
藤岡ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
谷山ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
常磐ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
神谷ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
佐仲ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
千苺ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
大川瀬ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
吞吐ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
八幡谷ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
鑛市ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
鴨川ダム	兵庫県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
津風呂ダム	奈良県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
犬上川ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
蔵王ダム	滋賀県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
中里ダム	三重県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
加佐登調整池	三重県	一次点検完了異常なし	二次点検完了異常なし
菰野調整池	三重県	一次点検完了異常なし	二次点検省略
打上調整池	岐阜県	一次点検完了異常なし	二次点検省略

○土砂災害

■土砂災害発生状況 1府(1件)

1) がけ崩れ

都道府県名	市町村名	箇所名	人的被害			人家被害				
			死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊		
大阪府	1件	枚方市	1件	香里園桜木町	-	-	-	-	-	-
合計	1件				名	名	名	戸	戸	戸

◇施設点検

・直轄(近畿地整)

六甲砂防事務所(西宮市5弱) 砂防3箇所、急傾斜2箇所: 点検終了、異常なし

大和川河川事務所 地すべり1箇所: 点検終了、異常なし

紀伊山系砂防事務所 河道閉塞対策箇所について点検終了、異常なし

・都道府県

大阪府(6弱) 点検終了、異常なし

京都府(5強) 点検終了、異常なし

奈良県(5弱) 点検終了、異常なし

滋賀県(5弱) 点検終了、異常なし

兵庫県(5弱) 点検終了、異常なし

○土砂災害危険箇所点検

大阪府 震度5強以上の地域を中心に、要配慮者利用施設関係箇所から点検中

○震度5強以上を観測した大阪府と京都府において土砂災害警戒情報発令基準引き下げた暫定基準による運用を開始(6月18日13:00)

通常の7割(震度6弱): 大阪府 高槻市、枚方市、茨木市、箕面市

通常の8割(震度5強): 大阪府 豊中市、吹田市、寝屋川市、交野市、島本町

京都府 京都市(伏見区、西京区)、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町

○土砂災害による警戒の呼びかけ

Twitterによる土砂災害に関する注意喚起を実施

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

○点検対象及び点検状況

- ・近畿地方整備局において、国管理の海岸保全施設について点検の結果、異常なし。
- ・大阪府において、海拔ゼロメートル地帯の府管理の海岸保全施設について点検の結果、異常なし（西淀川区海岸布屋地区）。
- ・大阪府の上記以外の海岸、兵庫県、香川県において、府県管理の海岸保全施設について点検の結果、異常なし。

■直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）
近畿	兵庫県	東播海岸	—	点検の結果、異常なし	

■都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）
近畿	大阪府	西淀川区海岸 布屋地区	—	点検の結果、異常なし	
近畿	大阪府	泉州海岸 ほか1海岸	—	点検の結果、異常なし	
近畿	兵庫県	淡路海岸 ほか10海岸	—	点検の結果、異常なし	
四国	香川県	小瀬海岸ほか 22海岸	—	点検の結果、異常なし	

○下水道（6月20日07:00現在）

■処理施設・ポンプ施設

点検完了。現時点での被害状況は以下のとおり。

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
大阪府	高槻市	高槻水みらいセンター （流域下水道）	汚泥焼却炉の運転を停止	被災した2機のうち、1機の汚泥焼却炉の運転を再開。別の1機は応急復旧中（汚水処理に影響なし）。
大阪府	茨木市	中央水みらいセンター （流域下水道）	・汚泥焼却炉の運転を停止 ・汚泥濃縮槽において、レーン脱線停止。	汚泥焼却炉は運転再開。汚泥濃縮槽については、別の汚泥濃縮槽で対応中（復旧方法について検討中）
大阪府	豊中市	原田処理場 （流域下水道）	散気板に不具合あり、2系列の運転停止	運転再開（後日、詳細点検を実施予定）
大阪府	吹田市	安威川左岸ポンプ場 （流域下水道）	3台のポンプのうち、2台のポンプについて、ポンプ軸から異音。	復旧完了
大阪府	吹田市	岸部ポンプ場 （流域下水道）	場内有効利用等のための処理水受水槽から漏水	応急復旧済みであり、ポンプ運転に問題なし（復旧方法について検討中）
大阪府	枚方市	渚水みらいセンター （流域下水道）	汚泥焼却炉の集塵装置が破損	別の汚泥焼却炉で対応中（復旧方法について検討中）

■管渠・マンホール

点検完了（被害情報無し）

○道路
○高速道路
被災に伴う通行止め:なし

○直轄国道
被災に伴う通行止め:なし

○一般有料道路
被災に伴う通行止め:なし

○補助国道
被災に伴う通行止め:なし

○都道府県道・政令市道
被災に伴う通行止め:なし

- ・その他:大阪府高槻市道 通学路である小学校のプール脇にあるブロック塀が倒れ、小学生が死亡
- 大阪府大阪市道 民家のブロック塀が倒れ、男性が死亡

○鉄道 (6月20日 7:00 現在)

(被害状況)

- ・新幹線の状況
脱線なし
- ・在来線の状況
脱線なし

(施設被害)

- ・大阪高速鉄道 万博記念公園駅及び南茨木駅 分岐器故障

(運行状況)

- ・在来線の状況

1 事業者 2路線 運転休止

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
西日本旅客鉄道	奈良線	全線	6/18	7:58	6/19	5:42	
大阪高速鉄道	大阪モノレール線	大阪空港駅～万博記念公園駅	6/18	7:58	6/20	始発	
大阪高速鉄道	大阪モノレール線	万博記念公園駅～門真市駅	6/18	7:58			万博記念公園駅及び南茨木駅 転てつ器転換不能
大阪高速鉄道	国際文化公園都市モノレール線	全線	6/18	7:58			
嵯峨野観光鉄道	嵯峨野観光線	全線	6/18	7:58	6/19	始発	

○自動車

- ・高速バス関係

1 事業者で 1 路線運休 0 事業者で 0 路線一部運休

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考(運行休止区間等)
濃飛乗合自動車(株)	大阪・京都～高山	通常運行	
近鉄バス(株)	京都～山口	運休	
一畑バス(株)	出雲・松江～大阪	通常運行	

○海事関係

(2)施設等の被害状況

③ ボートレース場等

- ・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり

所在地		事業者名	被害状況
兵庫県	尼崎市	尼崎競走場	施設の一部が損壊(施設ガラス破損、スプリンクラー故障等、6月20日までレース中止)

○港湾

■施設等の点検状況(震度5弱以上)

都道府県名	港格	港湾名	港湾施設	海岸保全施設
大阪府	国際戦略	大阪港	点検済(被害なし)	点検済(被害なし)
兵庫県	重要	尼崎西宮芦屋港	点検済(被害なし)	点検済(被害なし)
京都府	地方	伏見港	点検済(被害あり)	—
滋賀県	地方	大津港	点検済(被害なし)	—

※震度4の港湾についても点検済(被害なし)

■港湾施設(海岸保全施設含む)の被害状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	被害状況等
京都府	京都府	地方	伏見港	人道橋 橋台部一部変状

○航空

■大阪国際空港

- ・震度5弱
- ・滑走路異常無し
- ・一部天井部品の破損、壁面ひび割れが発生

■その他、関西国際空港、神戸空港等は異常なし

■運航状況等

○6月18日

【欠航便数】

出発:41便(ANA7、JAL29、JAC2、AMX1、IBX2)

到着:41便(ANA6、JAL29、JAC3、AMX1、IBX2)

【遅延便数(30分以上の遅れ)】(6月18日)

出発:65便(ANA45、JAL17、JAC1、AMX0、IBX2)

到着:44便(ANA25、JAL18、JAC0、AMX0、IBX1)

○6月19日

通常通り運航(欠航無し)

○住宅・建築物

1. 公営住宅等について

- ・全壊、半壊の大規模な被害報告なし
(受水槽水漏れ、外壁や柱のクラックなど比較的軽微な被害は一部の公営住宅等で発生)

2. エレベーター閉じ込めについて

- ・日本エレベーター協会会員社が保守を行っているエレベーターのうち、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県において、343件の閉じ込めが発生。全件で救出済み。

3. 被災建築物の応急危険度判定

- ・6月18日に、大阪市、茨木市に実施本部を設置。
- ・6月19日から、大阪市北区、茨木市にて応急危険度判定を実施。
- ・6月19日に、高槻市に実施本部を設置。
- ・6月19日に、大阪府が大阪市の支援要請を受けて、近畿ブロックに広域支援体制を要請した。
- ・6月20日から、高槻市は、3日間実施予定。

(6/20 7:00 時点)

実施(予定)期間	実施市町村	実施状況				計	対応人数(延べ)
		危険(赤)	要注意(黄)	調査済(緑)			
6/19	大阪市北区	1件	21件	234件	256件	24人・日	
	茨木市	6件	12件	8件	26件	13人・日	
計	2市町村	7件	33件	242件	282件	37人・日	

○公園

国営公園

1公園にて被害報告あり

(6月20日7:00現在)

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
京都府、大阪府	八幡市、高槻市他	国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所	淀川河川公園	・園路舗装の端部欠け 等	・カラーコーン等により注意喚起済み ・応急措置済み

都市公園

15公園で被害報告あり

(6月20日7:00現在)

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
大阪府	枚方市	大阪府	山田池公園	・舗装クラック ・休憩所の屋根の瓦破損	カラーコーンで立入禁止措置中
大阪府	枚方市	枚方市	東部公園	・グラウンドのクラック	本日予約されていた団体に、使用停止の旨を連絡。復旧が完了し、安全が確認され次第、開放する予定。
大阪府	池田市	池田市	五月山緑地 五月山体育館	・天井材の剥落 ・照明器具の破損 ・館内壁面のクラック	閉鎖の上、他の被害状況を確認中
大阪府	泉大津市	泉大津市	助松公園 助松プール	・建具の開閉がしづらくなっている	安全性を確認中
大阪府	茨木市	茨木市	耳原公園	・植樹帯内に設置されている石灯籠が倒壊。	バリケードで防護措置。公園利用に支障なし
大阪府	茨木市	茨木市	沢良宜公園	・グラウンドにクラックあり	危険性なし。利用に支障なし
大阪府	茨木市	茨木市	水尾公園	・グラウンドにクラックあり ・植樹帯内に設置されている石灯籠が倒壊。	利用に支障なし 石灯籠にはバリケードで防護措置
大阪府	交野市	交野市	星田公園	・門の瓦屋根の一部が破損	安全が確認されたため、通常利用。本日中にブルーシートにて養生実施。
大阪府	交野市	交野市	倉治公園	・トイレの外壁にクラック	安全確認の結果、表層の軽微なクラックと見受けられるため、通常利用。復旧については、検討中。
大阪府	豊中市	豊中市	樫ノ木公園	・見晴台にクラック	使用中止

大阪府	豊中市	豊中市	千里中央公園	(体育館) ・ロビーまわりのガラスの割れ ・火災報知器数箇所落下 ・第1競技場の照明器具を固定しているワイヤーが落下 ・第2競技場の防音壁が一部落下 ・第3競技場の天井格子のずれ	休館
大阪府	豊中市	豊中市	千里緑地	(温水プール) ・停電中 ・地下の設備停止 ・配管に1箇所水漏れ (少年野球場) ・グラウンドへの地割れ	(温水プール) 休館 (少年野球場) 対応検討中
大阪府	豊中市	豊中市	ふれあい緑地	(温水プール) ・濾過、揚水ポンプ、消防水槽にエラー表示 (少年野球場) ・防球ネットの支柱(2~3本)の傾き	(温水プール) 休館 (少年野球場) 対応検討中
京都府	宇治市	京都府	山城総合運動公園	(弓道場) 天井の一部がたわみ、隙間が生じている。	対応検討中
兵庫県	神戸市	神戸市	しあわせの村	(温泉健康センター体育館) 天井からモルタル片が剥離、落下	使用休止中。 6/20以降に詳細な調査をし対応を検討予定

○宅地(6月20日7:00現在)

- ・高槻市、豊中市、豊能町において宅地擁壁の崩壊などの被害が発生。
- ・豊中市、豊能町において6月19日より被災宅地危険度判定を実施。
- ・高槻市については6月20日より被災宅地危険度判定を実施予定。

実施期間	実施市町村	実施状況			
		危険 (赤)	要注意 (黄)	調査済 (青)	計
6/19~	豊中市	4件	0件	0件	4件
	豊能町	1件	0件	0件	1件
計		5件	0件	0件	5件

○官庁施設(6月19日12:00現在)

- ・近畿地方整備局管内の24施設について、壁クラックなどの被害情報あり。
- ・人的被害並びに継続使用不能な施設はなし。

○物流関係(6月18日15:00現在)

1) 営業倉庫の被害状況

[重大な被害状況について]

(人的被害状況について)

現在のところ重大な被害の報告なし。

[その他の被害状況について]

- ・大阪府、兵庫県内の営業倉庫26社で壁、シャッター等に軽微な被害を確認。
トラックターミナル2社で通路の陥没等、軽微な被害を確認

○観光関係

大阪府の3つの宿泊施設において、水漏れ、外壁・ガラスのひび割れなど軽微な被害を確認

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト英語版において、リンクにより交通機関の運行情報を発信

JNTOツーリストインフォメーションセンターにおいて、英語、中国語、韓国語、日本語による24時間電話対応を実施

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 伊藤
代 表: 03-5253-8111 内線35-822
直 通: 03-5253-8461