

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月3日

リコール届出番号	4325	リコール開始日	平成30年9月4日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 代表取締役社長 金花 芳則	問い合わせ先： カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819	
不具合の部位（部品名）	車体（センタースタンドブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センタースタンドスプリングを保持するピンと左側センタースタンドブラケットの溶接が不適切なため、当該ピンが折損してセンタースタンドスプリングが脱落することがある。そのため、センタースタンドが格納した状態で保持されず、走行中に当該スタンドが降下して路面と接触し、最悪の場合、バランスを失い転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側センタースタンドブラケットを対策品に交換し、加えて、ボルトとナットを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	国内販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 4325 のステッカを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-ZXT02A	Ninja H2 SX SE	ZXT02A-000832 ～ ZXT02A-003296 平成30年1月8日～平成30年7月19日	568台	類別:0011
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月8日～平成30年7月19日	(568台)	