

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月29日

リコール届出番号	4377	リコール開始日	平成30年11月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（尿素水ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの排出ガス発散防止装置において、尿素水ホースの耐熱性が不足しているため、DPD（粒子状物質除去装置）の熱により当該ホースのコネクタ部が溶損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、尿素水が漏れ、排出ガスが基準値を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尿素水ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	54件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4377のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CVR60C	「ギガ」	CVR60C-7000002～CVR60C-7000035 平成29年9月29日～平成30年8月28日	34	
	2KG-CVR77C 2PG-CVR77C		CVR77C-7000002～CVR77C-7000003 平成29年7月7日～平成29年11月6日	2	
	2KG-CXE60C		CXE60C-7000005～CXE60C-7000007 平成30年6月18日～平成30年7月2日	3	
	2PG-CXE77C		CXE77C-7000001～CXE77C-7000028 平成29年8月7日～平成30年9月8日	28	
	2KG-CXG60CT		CXG60CT-7000001 平成30年8月29日	1	
	2KG-CXG77C 2PG-CXG77C		CXG77C-7000001～CXG77C-7000012 平成29年11月7日～平成30年6月7日	12	
	2KG-CXM60CT		CXM60CT-7000001～CXM60CT-7000021 平成29年10月19日～平成30年8月22日	21	
	2KG-CXM77C 2PG-CXM77C		CXM77C-7000001～CXM77C-7000003 平成30年2月2日～平成30年8月6日	3	
	2KG-CXY77CJ 2PG-CXY77CJ		CXY77CJ-7000001～CXY77CJ-7000043 平成29年7月10日～平成30年8月25日	43	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	2KG-CXZ60CT	「ギガ」	CXZ60CT-7000003～CXZ60CT-7000135 平成29年7月10日～平成30年9月10日	133			
	2KG-CXZ77CT 2PG-CXZ77CT		CXZ77CT-7000004～CXZ77CT-7001525 平成29年5月30日～平成30年9月12日	1,522			
	2KG-CYE60CM		CYE60CM-7000001～CYE60CM-7000091 平成29年7月19日～平成30年8月28日	90			
	2PG-CYE77CZ		CYE77CZ-7000003～CYE77CZ-7000013 平成29年6月15日～平成30年7月4日	11			
	2KG-CYG60CM		CYG60CM-7000004～CYG60CM-7000165 平成29年7月10日～平成30年8月22日	160			
	2KG-CYH77C 2PG-CYH77C		CYH77C-7000001～CYH77C-7000141 平成29年6月13日～平成30年8月10日	141			
	2KG-CYJ77C 2KG-CYJ77CA 2PG-CYJ77C 2PG-CYJ77CA		CYJ77C-7000019～CYJ77C-7004603 平成29年6月13日～平成30年9月13日	4,582			
	2PG-CYJ77CL		CYJ77CL-7000001～CYJ77CL-7000007 平成29年10月17日～平成30年7月24日	7			
	2DG-CYJ77CW		CYJ77CW-7000002～CYJ77CW-7000005 平成30年7月27日～平成30年8月28日	4			
	2KG-CYJ77CZ 2PG-CYJ77CZ		CYJ77CZ-7000001～CYJ77CZ-7000038 平成29年10月23日～平成30年8月8日	38			
	2KG-CYL60C		CYL60C-7000003～CYL60C-7000021 平成29年10月24日～平成30年8月10日	19			
	2KG-CYL77C 2KG-CYL77CA 2PG-CYL77C 2PG-CYL77CA		CYL77C-7000011～CYL77C-7001531 平成29年5月25日～平成30年9月12日	1,518			
	2KG-CYL77CM 2PG-CYL77CM		CYL77CM-7000001～CYL77CM-7000129 平成29年6月23日～平成30年9月8日	128			
	2KG-CYL77CZ 2PG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000001～CYL77CZ-7000066 平成29年8月31日～平成30年8月20日	66			
	2KG-CYM77C 2PG-CYM77C		CYM77C-7000001～CYM77C-7000117 平成29年5月31日～平成30年8月29日	117			
	2KG-CYM77CM 2PG-CYM77CM		CYM77CM-7000001～CYM77CM-7000129 平成29年5月26日～平成30年9月8日	129			
	2KG-CYM77CZ 2PG-CYM77CZ		CYM77CZ-7000001～CYM77CZ-7000002 平成30年3月15日～平成30年6月26日	2			
	2KG-CYY60CY		CYY60CY-7000008～CYY60CY-7000009 平成29年11月8日～平成30年9月8日	2			
	2KG-CYY77C 2PG-CYY77C		CYY77C-7000001～CYY77C-7000129 平成29年7月11日～平成30年8月30日	129			
	2KG-CYY77CJ 2PG-CYY77CJ		CYY77CJ-7000001～CYY77CJ-7000039 平成29年9月2日～平成30年8月24日	39			
	2KG-CYY77CY 2PG-CYY77CY		CYY77CY-7000002～CYY77CY-7000254 平成29年6月22日～平成30年8月29日	253			
	2KG-CYZ77C 2PG-CYZ77C		CYZ77C-7000003～CYZ77C-7000239 平成29年5月31日～平成30年9月8日	237			
	2KG-CYZ77CJ 2PG-CYZ77CJ		CYZ77CJ-7000001～CYZ77CJ-7000061 平成29年6月16日～平成30年8月27日	61			
	2KG-CYZ77CM 2PG-CYZ77CM		CYZ77CM-7000002～CYZ77CM-7000359 平成29年5月31日～平成30年8月28日	358			
			(計57型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月25日～平成30年9月13日	(計9,893台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。