

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 31 年 2 月 22 日

リコール届出番号	外-2791	リコール開始日	平成 31 年 2 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マッツ・リンドストレーム	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①排気管の強度検討が不十分なため、高負荷運転時に排気ガスの圧力変動に耐えられず、排気管が破損し、排気ガスが漏れるおそれがある。 ②排気バルブを作動させるワイヤの強度が不足しているため、ワイヤを固定する位置がずれるものがある。そのため、排気バルブが適切に作動せず、警告灯が点灯し、排気騒音が大きくなり、最悪の場合、保安基準を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、前後の排気管を対策品に交換する。 ② 全車両、排気バルブワイヤを対策品に交換する。		
不具合件数	①② 0 件	事故の有無	①②なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2791 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-DA00J	パニガーレ V4	ZMDA00AAJB001055~ZMDA00AAJB001377 平成 30 年 3 月 17 日~平成 30 年 3 月 31 日	34 台	
		パニガーレ V4S	ZMDA00AAJB000882~ZMDA00AAJB001635 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 5 月 13 日	91 台	
	計 1 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 5 月 13 日	(計 125 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。