

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年4月2日

リコール届出番号	4458	リコール開始日	平成31年4月2日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車において、排気管の形状が不適切なため、排気管と車体フレームとの間にワラクスが堆積し、ワラクスで放熱が阻害され、排気管表面温度が上昇することがある。そのため、排気管の表面に堆積したワラクスが発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管に断熱材を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4458のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	「XDN-C519」	「ER575」	C519-10002~C519-10426 平成25年7月17日 ~平成29年8月25日	422	
	「YDN-C521」		C521-20001~C521-20223 平成29年8月28日 ~平成30年12月20日	219	
	「WDP-C518」	「ER590」	C518-10001~C518-10662 平成25年7月19日 ~平成29年8月29日	655	
	「WDP-C613」	「ER6100」	C613-10001~C613-10767 平成25年7月24日 ~平成29年8月29日	767	
	「WDR-C612」	「ER6120」	C612-10001~C612-11473 平成25年7月15日 ~平成29年8月29日	1470	
	(全5型式)	(全4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月15日 ~平成30年12月20日	(計3,533台)	