

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年4月24日

リコール届出番号	4490	リコール開始日	平成31年 4月 25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 機械品質保証第一部 TEL:072-241-1224	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ろ過器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの燃料フィルタ取付ブラケットにおいて、当該ブラケットの強度が不足しているため、エンジン等の振動により破損することがある。そのため、燃料フィルタから燃料タンクへの戻りホースが冷却ファンに接触して、最悪の場合、戻りホースが損傷し燃料がボンネット内に飛散するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタ取付ブラケットを対策品に交換する。なお、当該ブラケットが破損しているものは燃料フィルタ及び戻りホースを新品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4490のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	XDN-MRX YDN-MRX	MR60 MR60-PC	MRX-10001 ~ MRX-20120 平成27年5月8日~平成31年1月16日	320	
		MR65 MR65-PC	MRX-30002 ~ MRX-40434 平成27年4月20日~平成31年1月25日	750	
		MR70 MR70-PC	MRX-50001 ~ MRX-60293 平成27年4月18日~平成31年1月22日	709	
	YDN-MWY	M720W	MWY-10001 ~ MWY-10163 平成29年11月9日~平成31年1月8日	162	
	XDN-MRX YDN-MRX	GV60 GVK60	MRX-10009 ~ MRX-20113 平成27年9月9日~平成30年11月15日	39	
		GV65 GVK65	MRX-30007 ~ MRX-40425 平成27年6月26日~平成31年1月16日	58	
		GV70 GVK70	MRX-50034 ~ MRX-60286 平成27年9月8日~平成31年1月15日	67	
		T2.65	MRX-30009 ~ MRX-40431 平成27年6月26日~平成31年1月22日	319	
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月18日~平成31年1月25日	(計2424台)	