
近年の土砂・洪水氾濫の事例



平成30年7月豪雨

場所 : 広島県呉市天応西条地区 大屋大川

日時 : 平成30年7月6日頃

気象 : 梅雨前線に伴う豪雨(累積雨量471mm*)

地質 :主に花崗岩類

状況等:

・上流域で斜面崩壊や土石流等により、土砂が多量に生産

・下流の河道で河床上昇・河道埋塞が生じ、海沿いの扇状地に

おいて土砂・洪水氾濫が発生

・広域に土砂と泥水が氾濫し、厚いところでは土砂が2m以上堆積

※気象庁呉観測所のデータを基に整理








被災前イメージ

被災後状況写真

近年の土砂・洪水氾濫の事例



平成30年7月豪雨

場所 : 広島県安芸郡坂町小屋浦 天地川

日時 : 平成30年7月6日頃

気象 :梅雨前線に伴う豪雨 (累積雨量471mm*)

地質:主に花崗岩類


状況等:

・上流域で斜面崩壊や土石流等により、土砂が多量に生産

・下流の河道で河床上昇・河道埋塞が生じ、海沿いの扇状地において土砂・洪水氾濫が発生

・県道が被災し、通行止めによる地域住民・経済活動への影響が長期間に及んだ

※気象庁呉観測所のデータを基に整理







天地川(広島県安芸郡坂町)