

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年9月25日

リコール届出番号	外-2928	リコール開始日	令和元年9月25日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：MINI カスタマー・インタラククション・センター (フリーダイヤル) 0120-971-313		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (高圧ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、部品管理が不適切なため、高圧ポンプの保護プレートが装着されていない。そのため、衝突事故の際に高圧ポンプが損傷した場合、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該保護プレートを装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2928 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-YS15	「MINI ONE クロスオーバー」	WMWYV720103B88505 ~ WMWYV720803B88999 平成29年6月30日 ~ 平成29年12月22日	481	
			WMWYV720503F10210 ~ WMWYV720903F10372 平成30年1月3日 ~ 平成30年4月26日	56	
		「MINI クーパークロスオーバー」	WMWYS320003E54744 ~ WMWYS320103E55739 平成30年2月27日 ~ 平成30年6月6日	111	
	計1型式	計2車種	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月30日 ~ 平成30年6月6日	計648台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。