


改善箇所説明図



不具合発生箇所

レーダーセンサー
コントロールユニット



注: は制御プログラムを対策プログラムに書き換える部品を示す

衝突被害軽減装置において、レーダーセンサーコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、障害物を正しく認識しないことがある。そのため、自律支援ブレーキが適切に作動せず、最悪の場合、衝突や乗員の負傷が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、レーダーセンサーコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する