

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年2月28日

リコール届出番号	外-2984	リコール開始日	令和2年2月28日
届出者の氏名又は名称	Piaggio Group Japan 株式会社 代表取締役 ミクラウス・ネリ 生産国:イタリア 製作者名:PIAGGIO & C.s.p.a 問い合わせ先:日本法人 電話:03-3454-8880		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ファイナルドライブギア部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ファイナルドライブギア部において、部品組付け指示が不適切なため、部品組付け時にフレキシブルカップリングハブのエッジでシールリングを損傷させているものがある。そのため、当該カップリングハブからオイルが漏れ、最悪の場合、タイヤに付着して滑って転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルシールを追加する。なお、オイル漏れが発生している場合は内部シールリングを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者:ダイレクトメールにて通知する。・ 自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり、使用者を把握しているため、機関紙への掲載は行わない。・ 改善実施済車には、車台番号近傍に外-2984のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
モト・グッツィ	ZGUKW	V85TT	ZGUKWA003KM000418~ZGUKWA005LM004505 平成31年3月11日~令和元年10月25日	141台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月11日~令和元年10月25日	(計141台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。