

## 改善箇所説明図



ASDM  
(アクティブセーフティドメインマスター)

不具合発生箇所

衝突被害軽減ブレーキシステムにおいて、レーダー及びカメラを搭載した ASDM (アクティブセーフティドメインマスター) のプログラムが不適切なため、前方の静止車両や歩行者をシステムが検知できないことがある。そのため、衝突回避・被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ASDM のプログラムを対策プログラムに書き換える。

### 識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。

注:  は不具合箇所を示す。