


# 事故現場略図

100 : まくら木番号  
 ← : 各車両の進行方向



車両の撤去後、マンション付近から宝塚駅方を撮影



車両の撤去後、列車の停止位置後端付近から尼崎駅方を撮影



列車の停止位置後端付近から尼崎駅方を撮影



緩和曲線終点及び速度制限標識付近から尼崎駅方を撮影