

この事故により、転倒した乗客が脊髄圧迫骨折の重傷を負った。

事故現場は、片側一車線の信号機の無い丁字路交差点で、事故当時、当該バスの運転者は、時速約40キロメートルで当該交差点を直進（乗合バス側が優先道路）しようとしたが、当該交差点を右から飛び出してきた乗用車を発見し、衝突を避けるために急ブレーキをかけたところ、当該乗合バスの中扉付近の前向き座席に着席していた乗客が通路に転倒した模様。

（3）乗合バスの車内事故2

9月28日午後1時30分頃、神奈川県のパス停において、乗合バスが乗車扱い後、発車したところ、当該バス停で乗車した乗客（女性、71才）1名が転倒した。

この事故により、当該乗客が左腕橈骨を骨折する重傷を負った。

事故当時、当該バスの運転者は、発車する旨のアナウンスを行ったが、優先席に座ろうとしていた当該乗客を確認することなく発車したため、当該乗客はバランスを崩し転倒した模様。

（4）貸切バスが中央分離帯に衝突した事故

9月18日午後6時35分頃、新潟県的高速道路において、貸切バスが乗客41名を乗せ運行中、走行車線にはみ出して停車していたトラックを避けようとハンドルを右に切ったところ中央分離帯に衝突した。

この事故により、当該バスの乗客9名及び乗員1名が軽傷を負った。

（5）貸切バスが電柱を折り水田に転落した事故

9月28日午前7時30分頃、静岡県において、貸切バスが乗客18名及び添乗員1名を乗せて運行中、当該バスの運転者（男性、41才）が突然けいれんと思われる症状を起こして意識をなくしたため、道路左側の電柱を折った後、道路を逸脱し、約1メートル下の水田に転落した。

この事故による負傷者はなし。

当該バスの運転者は、同日午前5時55分頃に点呼を受けた際、特に異常はみられなかった模様。

また、当該バスの運転者は、初めてけいれんを起こしたが、最近の健康診断において、異常は確認されていなかった模様。

事故現場は、片側二車線の緩やかなS字カーブ。

（6）タクシーが対向してきた路面電車と衝突した事故

9月19日午後11時10分頃、京都府において、タクシーが乗客2名を乗せて運行中、路面電車と衝突した。

この事故により、当該タクシーの運転者が重傷、当該タクシーの乗客2名が軽傷を負った。

事故現場は、車道と路面電車の軌道が斜めに交差する地点で、事故当時、当

【参考】

* 自動車局ホームページ

(<http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html>)

* 自動車の不具合情報はこちら

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことはありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。

・ ホームページ受付 (www.mlit.go.jp/RJ/)

・ フリーダイヤル受付 0120-744-960

(平日9:30~12:00 13:00~17:30)

・ 自動音声受付 03-3580-4434 (年中無休・24時間)

* 自動車のリコール等の通知等があったときは！

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

