



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、燃料タンク前面にプロテクタを追加する。



識別：外観上、プロテクタの有無により容易に識別ができる。

注： は、追加部品を示す。