

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月21日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|
| リコール届出番号 | 1624 | リコール開始日 | 平成18年2月22日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 朝霞製作所 取締役社長 綿谷 廣康 | | 製作者：株式会社朝霞製作所 問い合わせ先：営業課 048-461-0505 |
| 不具合の部位（部品名） | 警音器 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 警音器の保安基準改正への対応が不適切なため、基準に適合していない警音器が装着された。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、警音器を基準適合品に交換するとともに、取付方向を変更する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 国土交通省からの指摘による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知の為の処置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカーをハンドル下のカバー上に貼り付ける。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|--------|-------------------|---|------------|----|
| ターレットトラック | A106 | ターレットトラック A106 | A106-402077 ～A106-511094 平成16年1月17日～平成17年11月14日 | 5台 | 小特 |
| | A116 | ターレットトラック A116 | A116-407274 ～A116-508163 平成16年1月15日～平成17年9月1日 | 89台 | 小特 |
| | A126 | ターレットトラック A126 | A126-401301 ～A126-511368 平成16年1月23日～平成17年11月24日 | 68台 | 小特 |
| | A206 | ターレットトラック A206 | A206-401580 ～A206-512545 平成16年1月14日～平成17年12月6日 | 51台 | 小特 |
| | A606 | ターレットトラック A606 | A606-402703 ～A606-510730 平成16年2月17日～平成17年10月25日 | 4台 | 小特 |
| | E205 | ターレットトラック E205 | E205-401819 ～E205-512345 平成16年1月23日～平成17年12月16日 | 158台 | 小特 |
| (計6型式) | (計6車種) | (製作期間の全体の範囲) | 平成16年1月14日 ～平成17年12月16日 | 計375台 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。