




# 改善箇所説明図



ドライブチェーン

スプロケット

二輪車のドライブチェーンにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、当該チェーンの材質の強度が不足しているものがある。そのため、発進又は減速時の駆動力により亀裂が発生し、最悪の場合、ドライブチェーンが破断して走行不能になるおそれがある。

改善の内容：全車両、ドライブチェーンを良品と交換する。また、既に走行距離の多い車両については、スプロケットも合わせて交換する。

識別：ドライブチェーンの継ぎ目のリンクプレートが黄色である。

注：□ は交換部品を示す。