

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年4月21日

リコール届出番号	1657	リコール開始日	平成18年4月21日
届出者の氏名又は名称	新キャタピラー三菱株式会社 代表取締役 広瀬 正典 (製作国:英国 製作者名:Caterpillar Inc 問合せ先:相模加夕々-株式会社 TEL:042(764)8662)		
不具合部位(部品名)	燃料装置(電子制御式燃料噴射ポンプ用過電圧保護装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御式燃料噴射ポンプにおいて、過電圧保護装置の内部コンデンサの容量が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン始動時等に発生する過電圧によってコンデンサが短絡するものがある。そのため、燃料噴射ポンプに電源供給が出来なくなり、最悪の場合、走行中に突然エンジンが停止し再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、過電圧保護装置を対策品と交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善処置済み車両には、キャブ後面ガラス左下にNo.1657のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	WMB	924G	WMB00298 ~ WMB00895 平成14年07月25日 ~ 平成17年04月19日	10台	
	WG X	924GZ	WX00286 ~ WX00842 平成14年07月25日 ~ 平成17年04月19日	125台	
	WLG	928G	WLG00268 ~ WLG00809 平成14年07月25日 ~ 平成17年06月08日	33台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成14年07月25日 ~ 平成17年06月08日	(168台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。