

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月30日

リコール届出番号	外-1312	リコール開始日	平成18年5月31日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 アントニオ・ピー・エー・ザラ・三世 ( 製作国:米国 製作者名:ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先:カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700 )		
不具合の部位(部品名)	車体 (ルーフパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	屋根部分が脱着式(リムーバブル・ハードトップ)となっている車両の屋根部分の金属製フレームと樹脂製パネルとの接着が不十分なため、走行中の振動等により接着が剥がれることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パネルが外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部分を点検し、接着剤の補充をする。なお、剥がれが確認できたものは、樹脂製パネルを対策品と交換する。 ( 樹脂性パネルを交換する場合、対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定処置として、対象のユーザーに不具合の状況説明し、後日当該パネルを対策品と交換する。 )		
不具合件数	国内：3件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	メーカーからの報告および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1312のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-X245	コルベット	1G1YY24U355100259 ～ 1G1YY26U465116730 平成16年9月22日～平成18年3月20日	263	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年9月22日～平成18年3月20日	(計263台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。