

連絡先 自動車交通局技術安全全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年6月14日

改善対策届出番号	321	改善対策開始日	平成18年6月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (バキュームホース)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	負圧式制動倍力装置のバキュームホースの成形が不適切なため、負圧により変形し、当該ホースの内部が狭くなることがある。そのため、きわめて短時間に制動操作を繰り返し行くと、倍力機能が低下し、最悪の場合、制動距離が運転者の予測より長くなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	22件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	PA-FB70BB	ふそう キャンターガッツ	FB70BB-510013～FB70BB-512298 平成17年2月16日～平成17年8月4日	2,278	
	PA-FD70BB		FD70BB-510009～FD70BB-510436 平成17年7月7日～平成17年7月25日	420	
	PA-FE70BB	ふそう キャンター	FE70BB-510016～FE70BB-511432 平成17年2月18日～平成17年8月25日	1,412	
	PA-FE70BB 改		FE70BB-510009 平成17年5月20日	1	
	PA-FE70DB		FE70DB-510007～FE70DB-515416 平成16年2月23日～平成17年8月6日	5,395	
	PA-FE71BBD		FE71BB-510005～FE71BB-511502 平成17年2月18日～平成17年9月21日	1,495	
	PA-FE71DBD		FE71DB-510004～FE71DB-515398 平成16年5月22日～平成17年8月31日	5,381	
	PA-FE72BB		FE72BB-510001～FE72BB-510030 平成17年2月18日～平成17年7月7日	30	
	PA-FE72BE		FE72BE-510003～FE72BE-510115 平成17年2月16日～平成17年8月4日	113	
	PA-FE72BEV		FE72BEV-510002～FE72BEV-510029 平成17年4月4日～平成17年7月7日	28	
	PA-FE72DB		FE72DB-510001～FE72DB-510344 平成16年4月19日～平成17年8月6日	343	
	PA-FE72DC		FE72DC-510001～FE72DC-510467 平成16年4月22日～平成17年8月6日	467	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
三菱	PA-FE72DE	ふそう キャンター	FE72DE-510007～FE72DE-510832 平成16年3月31日～平成17年8月6日	823	
	PA-FE72DEV		FE72DEV-510004～FE72DEV-511609 平成16年2月23日～平成17年8月6日	1,598	
	PA-FE73BB		FE73BB-510002～FE73BB-510122 平成17年2月18日～平成17年5月27日	121	
	PA-FE73BEV		FE73BEV-510001～FE73BEV-510007 平成17年2月18日～平成17年5月31日	7	
	PA-FE73DB		FE73DB-510002～FE73DB-512004 平成16年3月19日～平成17年8月6日	1,993	
	PA-FE73DBX		FE73DBX-510001～FE73DBX-510125 平成16年6月30日～平成17年8月6日	125	
	PA-FE73DBY		FE73DBY-510002～FE73DBY-510051 平成16年7月23日～平成17年7月23日	50	
	PA-FE73DC		FE73DC-510001～FE73DC-510412 平成16年4月20日～平成17年8月6日	409	
	PA-FE73DCX		FE73DCX-510001～FE73DCX-510034 平成16年7月1日～平成17年7月30日	34	
	PA-FE73DCY		FE73DCY-510002～FE73DCY-510023 平成16年9月28日～平成17年6月20日	22	
	PA-FE73DEN		FE73DEN-510002～FE73DEN-510733 平成16年3月18日～平成17年8月6日	728	
	PA-FE73DEX		FE73DEX-510001～FE73DEX-510059 平成16年5月31日～平成17年7月12日	58	
	PA-FE73DEY		FE73DEY-510001～FE73DEY-510096 平成16年6月1日～平成17年8月6日	96	
	PA-FE78DEV		FE78DEV-510001～FE78DEV-510020 平成16年8月4日～平成17年7月7日	20	
	PA-FE82DC		FE82DC-510001～FE82DC-510055 平成16年6月10日～平成17年7月28日	55	
	PA-FE82DE		FE82DE-510010～FE82DE-512093 平成16年5月21日～平成17年8月17日	2,076	
	PA-FE82DEV		FE82DEV-510002～FE82DEV-512466 平成16年5月17日～平成17年7月30日	2,453	
	PA-FE82DEX		FE82DEX-510003～FE82DEX-510271 平成16年5月17日～平成17年7月23日	268	
	PA-FE82DG		FE82DG-510001～FE82DG-510902 平成16年5月21日～平成17年8月6日	902	
	PA-FE83DC		FE83DC-510001～FE83DC-510133 平成16年5月27日～平成17年7月23日	133	
	PA-FE83DCX		FE83DCX-510001～FE83DCX-510112 平成16年6月17日～平成17年7月28日	112	
	PA-FE83DCY		FE83DCY-510008～FE83DCY-510398 平成16年5月28日～平成17年8月5日	381	
	PA-FE83DEN		FE83DEN-510002～FE83DEN-510896 平成16年5月24日～平成17年8月1日	891	
PA-FE83DEY	FE83DEY-510003～FE83DEY-510867 平成16年5月26日～平成17年8月2日	852			
PA-FE83DGN	FE83DGN-510002～FE83DGN-511634 平成16年5月19日～平成17年7月30日	1,631			
PA-FE83DGY	FE83DGY-510003～FE83DGY-510936 平成16年5月29日～平成17年8月1日	925			
PA-FE83DJZ	FE83DJZ-510004～FE83DJZ-510069 平成16年7月29日～平成17年8月1日	65			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
三菱	PA-FE88DEV	ふそう キャンター	FE88DEV-510001～FE88DEV-510098 平成 16 年 7 月 3 日～平成 17 年 7 月 23 日	97	
	PA-FF83DFY		FF83DFY-510002～FF83DFY-510041 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 7 月 7 日	40	
	PA-FF83DHY		FF83DHY-510001～FF83DHY-510044 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 8 月 5 日	44	
	PA-FG70DB		FG70DB-510013～FG70DB-510443 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 7 月 30 日	259	
	PA-FG70DBD		FG70DB-510007～FG70DB-510444 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 8 月 1 日	179	
	PA-FG72DB		FG72DB-510003～FG72DB-510046 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 7 月 14 日	44	
	PA-FG72DC		FG72DC-510003～FG72DC-510030 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 6 月 30 日	26	
	PA-FG72DE		FG72DE-510001～FG72DE-510022 平成 17 年 3 月 3 日～平成 17 年 7 月 7 日	22	
	PA-FG73DC		FG73DC-510005～FG73DC-510121 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 7 月 25 日	76	
	PA-FG73DCD		FG73DC-510004～FG73DC-510116 平成 17 年 3 月 7 日～平成 17 年 7 月 25 日	39	
	PA-FG73DE		FG73DE-510002～FG73DE-510014 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 8 月 6 日	13	
	PA-FG82DE		FG82DE-510003～FG82DE-510066 平成 17 年 2 月 18 日～平成 17 年 7 月 15 日	64	
	PA-FG83DE		FG83DE-510002～FG83DE-510064 平成 17 年 2 月 25 日～平成 17 年 7 月 21 日	62	
	PA-FG88DE		FG88DE-510001 平成 17 年 4 月 22 日	1	
	(計 53 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 2 月 23 日～平成 17 年 9 月 21 日	(計 35,157 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。