

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線42353)  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年6月15日

リコール届出番号	外-1313	リコール開始日	平成18年6月16日
届出者の氏名又は名称	シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ヴァン ブローム 製作国:フランス 製作者名:オートモビル・シトロエン社 問い合わせ先:シトロエンコール TEL 0120-55-4106		
不具合の部位(部品名)	原動機 (アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクペダル取り付け部の構造が不適切なため、摺動性が悪いものがあり、アクセルペダルを放した後にエンジン回転の降下が遅れるものがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アクセルペダルを対策品に交換する。		
不具合件数	国内:なし	事故の有無	国内:なし
発見の動機	本国のからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1313のステッカーを貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GH-A31KFU	C3	VF7FCKFUC28501105～ VF7FCKFUC28572225 平成18年1月05日～ 平成18年3月13日	11	
			VF7FCNFUF28501103～ VF7FCNFUF28586313 平成18年1月13日～ 平成18年3月13日	76	
	GH-A6KFV	C2	VF7JMKFVC97315600～ VF7JMKFVC97316745 平成18年1月12日	11	
			VF7JMNFS97230449～ VF7JMNFS97344573 平成18年1月5日～ 平成18年2月23日	49	
			VF7JMNFC97312170～ VF7JMNFC97323378 平成18年1月12日～ 平成18年1月25日	28	
	(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年1月5日～平成18年3月13日	(計175台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。