

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:<http://www.mit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年6月21日

リコール届出番号	外-1303	リコール開始日	平成18年6月22日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 徳山公信	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先:サービス部 03-4288-8450	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	樹脂製燃料パイプの耐熱性が不足しているため、原動機室内の熱影響により当該パイプが熱劣化し、亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品に交換する。なお、型式 GF-AF4J2 (161台) の対象車については、対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定措置として、車両の状態を点検し、後日当該燃料パイプを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	フランス本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外 NO.1303 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GF-AF4J	セニック	VF1JA1B02Y0601688～VF1JA1B02Y0603500 平成12年6月20日～平成12年12月22日	783台	
			VF1JA1B0210603777～VF1JA1B0222071647 平成11年7月12日～平成13年1月22日	27台	
	GF-AF4J2		VF1JAAC0EY0602223～VF1JAAC0EY0603506 平成12年8月29日～平成13年1月9日	24台	
			VF1JAAC0E10603632～VF1JAAC0E10607614 平成13年1月22日～平成13年12月17日	137台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年7月12日～平成13年12月17日	(計971台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。