

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年6月23日

リコール届出番号	外-1314	リコール開始日	平成18年6月24日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 アンтониオ・ピー・エー・ザーラ・三世 製作国：ドイツ 製作者名：アダムオペルAG社 問い合わせ先：カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700		
不具合の部位(部品名)	洗浄液噴射装置 (ウォッシャーノズル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォッシャーノズルに装着されている凍結防止機能用のヒータ部の密閉性が不十分なため、内部に湿気が浸入することがあり、電熱線が漏電・発熱し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒータ部への電源の供給を止め、機能を停止する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1314のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	TA-Z02Z22	ベクトラ	W0L0ZCF6851029663 ～ W0L0ZCF6861038125 平成16年12月2日～平成17年12月19日	11	
	TA-Z02Z32		W0L0ZCF6941126790 ～ W0L0ZCF6851098143 平成16年7月26日～平成17年5月16日	5	
	TA-Z02Z22L	シグナム	W0L0ZCF4851000111 ～ W0L0ZCF4851073474 平成16年10月5日～平成17年4月11日	43	
	TA-Z02Z32L	ベクトラワゴン/ シグナム	W0L0ZCF3541111717 ～ W0L0ZCF4851113304 平成16年6月17日～平成17年6月20日	83	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年6月17日～平成17年12月19日	(計142台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。