

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 6月29日

リコール届出番号	1684	リコール開始日	平成18年 6月30日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 仲村 巖 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン燃料低压配管用コネクタのボルト締付けトルクの指示が不適切なため、シール性の低いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等で当該コネクタ部より燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管用コネクタ部のガスケットを新品に交換し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	71件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅または後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1684のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD4XL	—	CD4XL-00001～CD4XL-00030 平成17年 6月17日～平成18年 1月19日	28	
	ADG-CD4XM		CD4XM-00001～CD4XM-00028 平成17年 3月24日～平成18年 1月13日	26	
	ADG-CD4YA		CD4YA-00001～CD4YA-00075 平成17年 3月25日～平成18年 1月20日	75	
	ADG-CD4YL		CD4YL-00001～CD4YL-00188 平成17年 5月19日～平成18年 1月20日	186	
	ADG-CD4ZA		CD4ZA-00001～CD4ZA-01722 平成16年11月15日～平成18年 1月27日	1,671	
	ADG-CD4ZE		CD4ZE-00001～CD4ZE-00077 平成17年 6月 8日～平成18年 1月23日	75	
	ADG-CD4ZL		CD4ZL-00001～CD4ZL-00229 平成17年 4月15日～平成18年 1月19日	227	
	ADG-CF4XL		CF4XL-00001～CF4XL-00041 平成17年 7月 5日～平成18年 1月20日	41	
	ADG-CG4XA		CG4XA-00001 平成17年 7月21日	1	
	ADG-CG4XL		CG4XL-00001～CG4XL-00007 平成17年 8月29日～平成18年 1月 7日	7	
	ADG-CG4YA		CG4YA-00001～CG4YA-00044 平成17年 6月 8日～平成18年 1月17日	44	
	ADG-CG4YE		CG4YE-00001～CG4YE-00003 平成17年10月 6日～平成18年 1月17日	3	
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考

ニッサン ディーゼル	ADG-CG4YL	—	CG4YL-00001 ~ CG4YL-00008 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月14日	8	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-00001 ~ CG4ZA-01238 平成16年11月18日 ~ 平成18年 1月20日	1,235	
	ADG-CG4ZE		CG4ZE-00001 ~ CG4ZE-00117 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月20日	117	
	ADG-CG4ZL		CG4ZL-00001 ~ CG4ZL-00062 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月14日	62	
	ADG-CG4ZM		CG4ZM-00001 ~ CG4ZM-00016 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月16日	16	
	ADG-CV4XA		CV4XA-00001 ~ CV4XA-00031 平成17年 6月 1日 ~ 平成18年 1月16日	31	
	ADG-CV4XL		CV4XL-00001 ~ CV4XL-00044 平成17年 4月21日 ~ 平成17年12月20日	44	
	ADG-CV4YB		CV4YB-00001 ~ CV4YB-00032 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月18日	32	
	ADG-CV4YL		CV4YL-00001 ~ CV4YL-00065 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月11日	65	
	ADG-CV4YM		CV4YM-00001 ~ CV4YM-00003 平成17年 9月15日 ~ 平成18年 1月14日	3	
	ADG-CW4XL		CW4XL-00001 ~ CW4XL-00520 平成17年 4月18日 ~ 平成18年 1月21日	519	
	ADG-CW4YL		CW4YL-00001 ~ CW4YL-00170 平成17年 3月24日 ~ 平成18年 1月19日	169	
	ADG-CW4ZA		CW4ZA-00001 ~ CW4ZA-00044 平成17年 3月24日 ~ 平成18年 1月17日	44	
	ADG-CW4ZL		CW4ZL-00001 ~ CW4ZL-00120 平成17年 3月24日 ~ 平成18年 1月23日	120	
	ADG-CX4YA		CX4YA-00001 ~ CX4YA-00028 平成17年 4月21日 ~ 平成18年 1月17日	28	
	ADG-CX4YL		CX4YL-00001 ~ CX4YL-00048 平成17年 6月13日 ~ 平成18年 1月19日	48	
	ADG-CZ4YL		CZ4YL-00001 ~ CZ4YL-00090 平成17年 6月 3日 ~ 平成17年12月16日	90	
	ADG-GK4XAB		GK4XAB-00001 ~ GK4XAB-00971 平成17年 6月24日 ~ 平成18年 1月25日	970	
	ADG-GK4XAD		GK4XAD-00001 ~ GK4XAD-00088 平成17年 7月 8日 ~ 平成18年 1月21日	87	
	ADG-GK4XAE		GK4XAE-00001 ~ GK4XAE-00081 平成17年 7月 8日 ~ 平成18年 1月19日	81	
	ADG-GK4XAK		GK4XAK-00001 ~ GK4XAK-00006 平成17年 6月24日 ~ 平成17年11月23日	6	
ADG-GK4XLB		GK4XLB-00001 ~ GK4XLB-00059 平成17年 6月24日 ~ 平成18年 1月17日	59		
ADG-GK4XLD		GK4XLD-00002 ~ GK4XLD-00006 平成17年 7月 8日 ~ 平成18年 1月14日	5		
ADG-GK4XLE		GK4XLE-00001 ~ GK4XLE-00006 平成17年 8月18日 ~ 平成18年 1月10日	6		
ADG-GW4XLG		GW4XLG-00001 ~ GW4XLG-00228 平成17年 6月24日 ~ 平成18年 1月30日	219		
日野	ADG-HF4XL	—	HF4XL-00001 ~ HF4XL-00004 平成17年 9月10日 ~ 平成17年 9月28日	4	
	ADG-HZ4YL		HZ4YL-00001 ~ HZ4YL-00019 平成17年 6月17日 ~ 平成17年10月21日	19	
いすゞ	ADG-SF4XL	—	SF4XL-00001 ~ SF4XL-00008 平成17年 9月26日 ~ 平成18年 1月12日	8	
	ADG-SZ4YL		SZ4YL-00001 ~ SZ4YL-00011 平成17年 9月 9日 ~ 平成18年 1月19日	11	
	(計 41型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月15日 ~ 平成18年 1月30日	(計6,490台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。