


不 具 合 箇 所 説 明 図



後輪巻込防止装置

(改善前)なし (改善後)装着

不 具 合 発 生 箇 所

前軸と後軸の間に乗車口のあるワンマンバスにおいて、後輪巻込防止装置が装着されていないため、ボデー下端の地上高が「ワンマンバス構造要件」の基準を満たしていないものがある。

改善対策の内容

全車両、当該部の地上高を測定し、基準を満たしていない場合は、後輪巻込防止装置を取り付ける。

注：□ は、追加部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「MB-11」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。